

통 보

1. 제 목 : ▷▷ 안전사고 예방 및 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ♠♠

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 경영효율화 추진계획(XXXX.XX.XX.)에 따라 ★◇을 정리하고, 사업단 유희 부지를 임대사업(XXXX.XX.XX.부)으로 전환하여 운영 중에 있으며, 건축물 및 안전설비가 노후화 되어 XXXX.XX.XX. XX:XX 경 원인불명의 화재사건(발화지점 : ★◇ 목재 D동) 발생하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단은 「안전보건관리규정」 제6조(사고예방의 책임과 의무)에 따르면, 안전사고 예방을 위한 안전관리계획을 마련하여야 하고, 사고 발생 시에는 고객 및 직원의 안전을 위하여 복구를 위한 최선의 노력을 기울여야 하며, 필요시 예산 등을 우선 확보할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한 같은 규정 제44조(사고의 사후처리) 제2항에는 사고가 발생한 경우 관리 책임자는 사고의 원인 및 경위를 분석하여 동일 유형의 사고 재발 방지를 위한 대책을 강구하도록 정하고 있습니다.

따라서, 공단 사업장 등에서 안전사고가 발생한 경우, 관리책임자는 사고 복구에 최선을 다하여야 하고, 사고의 원인 분석을 통해 유사한 사고의 재발방지 방안을 마련하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 설명절 계기 공작기강 점검시, ▷▷ 화재 재발방지 조치 및 안전관리 현황을 확인한 결과 주관부서인 ♠♠(◀◀)은 전문기관인 ♠♣를 통해 ▷▷ 본관 건물 및 임대건물 전반에 대하여 안전진단을 실시하고, 고위험 안전설비를 보강 조치하였으며, 주기적 점검(주 단위)를 통해 임차업체의 화재, 산업안전 등 미흡한

사항에 대해 개선하는 등의 조치를 취한 사실이 확인되었습니다.

그러나, [표]와 같이 ▷▷ 임대건물의 심각한 노후화로 인하여 소방시설 작동 기능점검 및 전기설비 안전진단에서 부적합 판정이 지속적으로 지적되고 있으며, 제조업으로 활용되고 있는 임차 건물은 화재에 취약한 천막식 건물구조로 설계로 되어 있고, ▷▷ 본관 및 임대건물 절연 설비 설치되지 않는 등의 화재사고 재발 방지를 위한 ▷▷ 전반에 대한 시설 및 안전설비 보강을 위한 방안 마련이 필요한 것으로 확인되었습니다.

[표] 주요 안전 고위험 시설물 현황

점검 대상물	확인사항	사진
천막식 건물	○ 화재 취약 천막시설 임대 활용 - 화기 사용에 취약한 천막식 건물 물류창고로 활용 * 화재발생시 건물 전소의 위험성 상존	
전기안전설비	○ ⚡△ 고압 및 저압설비 "사용 부적합" 판정 - 총 x건(절연전선 미사용, 배전기 및 누전설비 부식 등) * 전기안전설비 노후화로 전반적인 개보수 필요 ** xxxx년 이후 일부부품 교체에도 지속적 위험진단 판정	
입주업체 화재 위험설비	○ ♠♣ 위험 개선 권고 미이행 사항 - 권고사항 : 화기를 다루는 입주업체의 전열등 교체 * 입주업체 및 ▷▷ 예산부족으로 일부만 이행	

4. 관계기관 의견 : ♠♠에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ♥♥♥는

- ▷▷ 본관 및 임대건물의 노후화된 건축물 및 안전설비 구축을 위한 계획을 수립하고, 안전설비가 보강될 수 있도록 예산을 확보 등의 조치방안을 강구하여 주시기 바랍니다.(통보)