

# 권 고

1. 제 목 : 비상발전기 유지·관리 부적정

2. 관계기관 : ■■■■

3. 내 용

## 가. 업무개요

공단 의료·복지시설은 다수의 고객과 국민들이 이용하는 다중이용시설로써 화재 발생 시 소방설비의 정상적인 작동과 신속한 대피 유도 등을 위하여 비상발전 설비(이하 “비상발전기”라 함)를 설치하여 관리하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제308조(비상전원)는 “사업주는 정전에 의한 기계·설비의 갑작스러운 정지로 인하여 화재·폭발 등 재해가 발생할 우려가 있는 경우에는 해당 기계·설비에 비상전원이 공급되도록 하여야 하며, 비상전원의 용량은 연결된 부하를 각각의 필요에 따라 충분히 가동할 수 있어야 한다”고 정하고 있고,

「옥내소화전설비의 화재안전성능기준」(소방청 고시 제2022-32호) 제8조(전원) 제3항에 따르면 비상전원의 설치 기준으로 옥내소화전설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있어야 하며, 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원 으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것을 정하고 있습니다.

특히, 비상발전기 제조업체 지침서에 따르면 비상발전기의 정상적인 작동을 위한 배터리, 연료필터, 에어크리너 등의 부품은 3년 주기로 교체를 권장하고 있으며, 배터리의 경우 교체주기를 초과하면 폭발 및 화재의 위험성이 있다고 경고하고 있습니다.

따라서 공단 복지사업부서는 화재 발생 시 대피가 어려운 입소 어르신들과 국민들의 생명과 재산을 보호하기 위하여 정전 또는 화재 발생 시 비상발전기가 정상적으로 작동할 수 있도록 유지·관리하여야 할 것입니다.

#### 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 복지사업부서 종합감사 시 비상발전기 유지·관리실태를 외부 전문기관과 합동점검한 결과, 복지사업부서에 설치되어 있는 비상발전기 부품이 교체주기를 준수하지 않은 채 일부는 ##년 이상 교체 없이 사용 중인 사실을 확인 하였습니다.

특히, 비상발전기 배터리의 경우 배터리 교체주기 3년을 초과하였음에도 교체 없이 사용 중으로, 배터리가 폭발하거나 화재 발생 위험성이 있어 즉각적인 교체가 필요한 것으로 확인되었습니다.

#### 4. 관계기관 의견

- ■■■■에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

#### 5. 조치할 사항

○ ■■■■은

- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 권장 사항을 고려하여 3년이상 경과된 부품에 대해서는 강화된 점검 절차를 적용하시기 바랍니다. (권고)