

모범사례 평가자료

제목	절연애자 열화발생 발견 및 신속조치(사고예방)			일련 번호	7
관련 소속	○○본부	담당 부서	**처	담당자	■■■

○ 개 요


- ○○본부 △△전기사업소 전기통신 x급 ■■■은 20xx. x. xx.부터 현재까지 관내 전철·전력 유지보수 및 관리업무를 담당하고 있음

○ 현황 및 문제점

- 'xx. x. xx. (수) xx:xx경, 안산선 안산구내 상하선 19-19호~19-20호 유통단지고가에 설치되어 있는 절연애자(SP60) 이음 및 열화발생 확인

○ 조치내용


- 'xx. x. xx. (수) xx:xx경, 절연애자 열화상측정 및 분석 시행



안산구내 북측 절연애자 전경 및 열화상



안산구내 남측 절연애자 전경 및 열화상




- 'xx. x. x. (금) x:xx경, 절연애자 열화상태 재확인 및 절연저항 측정
- 절연불량 우려에 따른 절연애자 분해점검 및 애자청소 시행




절연저항 측정



오염물질 제거시행



구내 북측 열화상



구내 남측 열화상

- 절연애자 이음 및 열화 상태 확인(이상없음)

○ 효과

- 전차선로 급전장애 및 중대 산업재해(감전사고) 사전 예방
- 열화분석 등을 통한 직무기술력 제고

모범
사례
(요약)