

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 현지조치

제 목 인공암벽장 내 대여장비 관리 및 점검대장 비치 미흡

관 계 부 서 ○

내 용

1. 업무 개요

한국체육산업개발(주)(이하 “체육산업”이라 한다) ○은 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 “공단”이라 한다)과의 ‘시설물 관리·운영 위수탁 협약’에 따라 일산스포츠센터의 운영 및 유지관리 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」(이하 “체육시설법”이라 한다) 시행규칙(별표 6) 제2호 너목(5)·(6)에 따르면 인공암벽장 이용자에게 대여하는 장비(안전벨트, 고리 등)는 안전하고 위생적으로 관리해야 하며, 반기마다 점검을 하고 점검 결과를 기록한 점검 대장을 인공암벽장 내에 비치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 공단 사업장 내 인공암벽장을 보유한 일산스포츠센터 및 진주 스포츠가치센터를 현장점검²⁾한 결과, 일산스포츠센터 내 인공암벽장은 【그림 1】과 같이 암벽화 대여 관리가 미흡하였고, 인공암벽장 점검 결과를 기록한 점검 대장이 시설 내에 비치되어 있지 않은 사실을 확인하였다.

이에 이용자 안전사고 예방을 위하여 인공암벽장 내 대여장비 관리 강화, 점검대장 배치 등 시설물 운영관리를 철저히 하도록 ○에 현지조치 하였다.

2) 점검일자 및 점검인원 : 0000. 00. 00.(0), 0000. 00. 00.(0)/ 감사팀 0명

【그림 1】 일산 스포츠센터 인공암벽장 현장점검 사진

