

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 현지조치

제 목 올림픽공원 내 공사현장 안전조치 미흡

관 계 부 서 ★◇, ★㉔

내 용

1. 업무 개요

★◇과 ★㉔은 【표 1】과 같이 올림픽공원에서 공사금액 50억 원 이상인 한국스포츠정책과학원 신청사 리모델링 공사와 국립스포츠박물관 건립공사 업무를 각각 수행하고 있다.

【표 1】 올림픽공원 내 50억 원 이상인 건설공사 현황

구분	한국스포츠정책과학원 신청사 리모델링 공사	국립스포츠박물관 건립공사
공사금액	57억 원	239억 원
공사기간	2023. 12월 ~ 2024. 6월	2023. 10월 ~ 2025. 2월
공사면적	연면적 7,414,84㎡(지상 2층~3층)	연면적 5,228㎡(지하 2층~지상 4층)
공사내용	올림픽문화센터 내 과학원 연구실 47개소, 사무실 등 조성(교육 및 연구시설)	3개 전시실, 수장고, 공용공간 등 스포츠박물관 조성(전시시설, 수장시설 등)

2. 관계 법령 및 판단 기준

건설공사의 경우 「산업안전보건법」에 따라 근로자의 산업재해 예방을 위한 산업안전보건기준에 관한 사항과 그 시행에 필요한 사항을 「산업안전보건기준에 관한 규칙」(이하 “산업안전보건규칙”이라 한다)으로 규정하고 있으며, 건설공사를 수행하는 부서는 산업안전보건규칙을 준수하여 공사현장 안전관리, 추락사고 방지 등의 안전조치를 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사범위 내 공단에서 발주한 50억 원 이상의 건설공사를 대상으로 3대 안전

조치⁹⁾ 준수와 여름철 폭염·폭우 대비 예방조치 이행 여부 등을 집중 점검¹⁰⁾하였다.

현장점검 결과 【그림 1】, 【그림 2】와 같이 산업안전보건규칙 제3조(전도의 방지), 제4조(작업장의 청결), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제22조(통로의 설치)에 따른 자재 전도의 방지, 작업장 통로 상태 및 청결, 안전난간 설치 기준 등의 근로자 안전조치가 기준에 미달하거나 미흡한 점을 확인하였다. 이에 대해 산업안전보건규칙에 맞게 공사현장 내 근로자 안전을 확보하도록 현 조치 하였다.

【그림 1】 한국스포츠정책과학원 리모델링 공사현장 안전조치 미흡 사항



【그림 2】 국립스포츠박물관 공사현장 안전조치 미흡 사항



9) 3대 안전조치 : 추락 예방조치, 끼임 예방조치, 개인 안전보호구 착용

10) 점검일자 및 점검인원 : 0000. 00. 00.(0) / 감사팀 0명, 청렴시민감사관(토목·안전 전문가) 0명