

통 보

1. 제 목 : ◇◇◇◇◇ 공사 현장 작업자의 안전조치에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■■■■

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■■■■■은 국가유공자 및 유가족, 지역주민 등에게 전문재활 서비스를 제공하고자 2024년 9월 준공을 목표로 ◇◇◇◇◇ 건립공사를 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제5조(사업주 등의 의무) 제2항제13호에 따르면 건설물을 발주·설계·건설하는 자(사업주)는 산업안전보건법과 명령으로 정하는 기준을 준수하여야 하며 발주·설계·건설 등에 사용되는 물건으로 인하여 발생하는 산업재해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제2장(작업장) 제3조(전도의 방지) 및 제4조(작업장의 청결), 제13조(안전난간의 구조 및 설치 요건), 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지), 제20조(출입의 금지 등), 제22조(통로의 설치), 제23조(가설통로의 구조), 제32조(보호구의 지급) 등에서 사업주는 공사 현장에서 작업자들이 작업 중 넘어지지 않도록 바닥정리 및 통로를 확보하여야 하며 낙하물로부터 안전하도록 망을 설치하고 추락의 위험이 있는 장소에는 출입 금지 안내표지판을 설치하는 등 안전조치를 취하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■■■■■■■에서는 ◇◇◇◇◇ 건립 공사 작업자들이 작업현장의 안전조치 미흡으로 산업재해 등 사고가 발생하지 않도록 안전관리를 대행하는 건설사업관리용역 안전관리책임자 등을 통하여 관련 법령에서 정한 기준에 따른 안전조치 및 안전교육 등을 이행하도록 관리하고 산업재해 예방에 만전을 기하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, ■■■■■■ ◇◇◇◇ 공사 현장 특별 안전점검 결과, 이동통로 입구에 폐자재 방치, 안전망 설치 미흡, 엘리베이터 홀 추락위험 및 출입 통제 누락 등 작업자의 작업 현장에 대한 안전조치가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■■■■■에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■■장은

- 지적사항에 대하여 신속하게 개선 조치하시고 안전관리자 및 공사감독자는 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)