

일련번호	[5]
감 사 자	△△△

시 정

제 목 제어카드 폐기처리 절차 소홀

관 련 부 서 ◆◆◆◆부

내 용

복합3호기 주제어설비 성능개선공사로 폐기되는 제어카드 일부가 교체자재처리 절차에 따라 변형된 상태로 폐기되어야 하나, 폐기전 폐기물 창고에 원형을 유지한 상태로 보관되어 교체자재 절차준수에 소홀하였음

1. 업무개요

인천발전본부 복합 3호기 계획예방정비공사 중 시행되는 주제어설비 성능개선 사업으로 자산화 품목인 주제어설비를 교체하였으며, 교체된 자재는 폐기 처분하였다.

2. 판단근거

인천발전본부 교체자재 처리절차에 따르면 제어카드 등 반출 시 재사용 우려 품목에 대하여는 프레스 등 기구를 이용하여 변형하여 폐기하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 사실

인천발전본부 복합 3호기 주제어설비 성능개선 사업 후 제어설비 교체 자재에 대한 사업소 전용조회 및 불용결정에 따라 폐기 처분하였다. 감사 기간 중 본부 고철장 및 폐기물 처리장 내 폐기된 자재 확인결과 일부 폐기 제어카드가 [표1]과 같이 훼손 없이 폐기물 처리가 되어있어, 반출 시 폐기된 부품의 재활용으로 인한 재반입 발생이 우려되었다.

[표1] 고철장 및 폐기물 처리장 등 폐기현황

순번	사 진	위 치	내 용	주관부서
1		고철장	HP By-Pass 제어설비 교체자재	◆◆◆◆부
2		폐기물 처리장	복합 3호기 주제어설비 교체자재	
3		폐기물 처리장	복합 3호기 주제어설비 교체자재	

4. 관련부서 의견

복합 3호기 주제어설비 시스템 전량을 교체하는 사업으로 폐기수량이 많고 교체 일정이 길어 일부 설비의 폐기 절차가 미흡한 부분이 있었음을 인정하였고, 교체자재 처리절차에 따라 제어카드류의 폐기 처리 시 재사용이 불가하도록 변형 후 처리하도록 조치하겠다고 답변하였다.

5. 조치할 사항

◆◆◆◆부장은 복합 3호기 주제어설비 성능개선사업으로 발생하는 폐기 제어카드를 교체자재 처리절차에 따라 변형 후 처리하시기 바랍니다. [시정]
· 끝.