

3. 분야별 지적사항

1

본부 청사 내 소화기 적정 관리 필요

1. 업무개요

강원환경본부(☐☐☐☐☐☐처 ☐☐☐☐☐☐☐☐부, 이하 “☐☐☐☐☐☐☐☐부”라 함)는
===년 =분기 ○○ 지역 내 화재가 지속적으로 발생함에 따라 ○○○○○부에서
공단 화재안전관리 강화를 목적으로 시행한 문서에서 화재안전관리 주무부서로
지정되어, 본부 소방계획을 마련하여 ☐☐☐☐실로 제출하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 함) 제39조(공공기관의
소방안전관리)에 따르면 “공공기관의 장은 소관 기관의 근무자 등의 생명·신체와
건축물·인공구조물 및 물품 등을 화재로부터 보호하기 위하여 화재예방, 자위
소방대의 조직 및 편성, 소방시설등의 자체점검과 소방훈련 등의 소방안전관리를
하여야 한다”고 되어있다.

그리고, 같은 법 시행규칙 제34조(피난계획의 수립·시행)에 따르면, “피난계획
에는 화재경보의 수단 및 방식, 층별, 구역별 피난대상 인원의 연령별·성별 현황,
피난약자의 현황, 각 거실에서 옥외(옥상 또는 피난안전구역을 포함한다)로 이르는
피난경로, 피난약자 및 피난약자를 동반한 사람의 피난동선과 피난방법, 피난시설,
방화구획, 그 밖에 피난에 영향을 줄 수 있는 제반 사항이 포함되어야 한다”고
되어있고, “해당 소방안전관리대상물의 구조·위치, 소방시설 등을 고려하여 피
난계획을 수립해야 한다”고 되어있다.

또한, 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFPC 101)」(소방청 고시 제2022-31호, 2022. 12. 1.) 제4조(설치기준)제1항제6호에 따르면, “소화기구는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5미터 이하의 곳에 비치하고, 소화기구의 종류를 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것. 다만, 소화기 및 투척용소화용구의 표지는 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술 기준」에 적합한 축광식표지로 설치”하도록 되어있다.

따라서, ○○○○○○○○○부에서는 소방계획을 수립할 때, 화재발생 대응 초기 진압에 필요한 소화기가 관련 규정에 따라 적정하게 설치되도록 하고, 피난계획 작성 시에는 그 설치상태가 반영된 소화기 배치도를 포함해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ○○○○○○○○○부는 강원환경본부 청사에 대해 작성한 소방계획서 중 붙임4에 ‘피난 계획(일반)’을 작성하면서 임차로 사용 중인 청사 사무공간의 층별 소화기 배치도를 제시하였는데, 그 내용을 실질적으로 적용하여 소방시설들을 사용할 수 있는지 소화기 상태, 점검 여부, 위치 및 수량 등을 확인해 본 결과¹⁾, 위치나 수량 등이 소화기 배치도와 다른 사실이 있었다.

또한, 관련 법령 등에 따르면 ‘소화기’는 화재발생 초기 진압에 필요한 소화기구로 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5미터 이하의 곳에 비치하고 소화기구의 종류를 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착한다고 되어있으나, 소화기 표지가 부착되어있지 않고 소화기 표지 외에 소화기가 위치하며,

1) 모든 소화기 ==대는 유효기간 내의 인증마크가 표시된 제품으로 설치됨을 확인

소화기 부근에 장애물(==장비 및 ==보관상자)이 있는 미흡한 사항도 확인하였다.

[표] 강원환경본부 청사 내 세부 확인사항

구분	소화기수량		소화기배치도 일치여부	소화기 월별점검여부	소화기규격	추가 미흡사항
	당초(배치도)	현장(====기증)				
=층	-	=대	불일치	실시	적합	소화기표시 탈락, 장애물 제거 필요
=층	=대	=대	불일치	=대 미실시 (=장소)	적합	소화기표지 외 위치 =대
=층	=대	=대	일치 (구체화필요)	실시	적합	소화기미표시 =대

4. 관련자(부서) 의견

□□□□□□□□□□부에서는 향후 소방계획서에 따라 미비점을 개선하고 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

강원환경본부장(□□□□□□처장)은 비상 화재상황에 누구든 사용할 수 있도록 소화기를 적절하게 배치하고, 소방계획서 내의 소화기배치도를 현행화하시기 바랍니다. 【시정(기타)】