

감사결과처분(요구)서

일련번호	21	감사자	감사실		공 개 () 비 공 개 (○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△, △△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	****. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 1개월내

△△△△△△△△△△△△

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 [교차감사]△△(△△△△ △△△△) 안전설비 보완 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 「△△설비기준(해양수산부고시 제2014-57호)」 제36조(불워크 등의 설치) 따라 △△의 상갑판 및 선루갑판 등의 폭로부에는 여객 또는 선원 등의 추락을 방지할 수 있는 불워크 또는 난간을 견고히 설치하여야 하며, 「△△소방설비기준(해양수산부고시 제****-218호)」 제91조(소화기 비치제한)에 따라 △△의 거주구역에는 탄산가스소화기를 비치하여서는 안됨.

2. 현황 및 문제점

- △△△△ △△△△ 주요 제원 및 현황

△△명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	선체제질	주기관	보조기관	최대속력(kn)
△△△△ △△△△	22	18.20	4.30	F.R.P	410kw*2기	24kW	21

- △△△△△△△△△△△△△△는 △△△△ △△△△ △△을 운영하면서 △△ 안전수칙 및 관련법령을 준수하도록 노력하고 있으나, △△안전 관련 전문기관(△△△△△△△△△△△△)과 합동으로 점검한 결과 아래 사항에 대하여 보완 등의 조치가 필요함.

[△△ 안전관련 사항]

- 해당 △△은 6월경 제2종 중간검사를 수행하였으며, 점검결과 특이사항은 없었음
- △△△△ △△△△에는 △△에 승선한 인원의 안전사고 예방을 위해 추락방지 난간을 3단으로 설치하였으나, 선수 2경간 및 선미 4경간의 경우 2단으로만 설치되어 하단부 난간을 추가로 설치할 필요가 있음.
 - 또한, 응급상황을 대비하여 선원실에 탄산가스[CO2]소화기 1대, 분말소화기 1대를 비치 중에 있으나, 「△△소방설비기준(해양수산부고시 제****-218호)」 제91조에서는 △△의 거주구역에 탄산가스[CO2]소화기 비치를 금지하고 있어 위치 조정이 필요함.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
 - 추락방지 안전 난간 추가 설치 등 안전설비 보완
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 △△ 교육 등 재발방지 대책 마련
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△】
 - △△ 보유 △△△ 안전관련 사항 준수 지시 등 조치