

감사결과처분(요구)서

일련번호	23	감사자	감사실		공 개() 비 공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	지리산국립공원전남사무소 (지리산국립공원전남사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분(요구)일로부터 -개월이내

지리산국립공원전남사무소 (불문처리)

제 목 국립공원 탐방로 관리 매뉴얼 표준 공법 변경 적용
관 계 기 관 지리산국립공원전남사무소
내 용

1. 업무처리기준

- 공단 「국립공원 탐방로 관리 매뉴얼」에서는 자연적·인위적 요인으로 탐방로 및 그 주변이 훼손되는 것을 방지하고, 탐방객의 안전한 이용을 도모하는 등 공원자원보호 및 탐방편의 제공을 위해 실시하는 각종 훼손 탐방로의 정비 기준을 제시하고 있음.
- 공원시설부-2479(2020.12.1.)호 「국립공원 탐방로 관리 매뉴얼 배부 알림」에서는 탐방로의 효율적 관리를 위하여 탐방로 정비사업 시 적극 활용하도록 하고 있음.

2. 현황 및 지적내용

- 국립공원 탐방로 관리 매뉴얼 미준수 현황(2건)

공 사 명	공 사 기 간	주 요 공 사 내 용	준 공 금 액
2021년 지리산전남 훼손탐방로 정비공사	2021.6.11.~ 2021.11.6.	데크계단, 전망대, 토사밀림방지대 등	219,078,000
2022년 지리산전남 훼손탐방로 정비공사	2022.4.5.~ 2022.10.31.	데크계단, 쉼터조성, 돌배수로 등	255,540,000

- 지리산국립공원전남사무소에서는 탐방로 훼손부분에 대한 자연친화적인 복구와 탐방여건 개선을 위한 훼손탐방로 정비공사를 시행하면서 국립공원 탐방로 관리 매뉴얼의 정비 기준을 준수하여야 함에도, 2021~2022년 지리산전남 훼손탐방로

정비공사 설계서 확인결과, 데크계단 설치 공사의 방부각재 연결 공법은 탐방로 관리 매뉴얼 표준도의 STS 볼트/너트/와샤 공법을 적용하지 않고 STS SCREW (직결나사) 공법을 변경 적용하여 공사를 시행한 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 불문처리 【지리산국립공원전남사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책을 마련하도록 지리산국립공원전남사무소에 대하여 “행정상 통보” 조치가 요구되나, 적극행정 면책 신청에 따른 적극행정 면책심의위원회 개최 결과 수용의결(면책결정)에 따라 불문처리