

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 개 선 요 구

제 목 낚시어선의 안전성 검사 보고서 작성에 관한 사항

소관부서 창원지사

조치부서 창원지사, AI혁신전략실

내 용

1. 업무 개요

창원지사에서는 「낚시관리 및 육성법」 제25조의2에 따라 2026.3.9.부터 2026.3.30.까지 □○□호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 7.31톤) 등 3척의 낚시어선의 안전성 검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 낚시어선의 안전성 검사 점검표 작성에 관한 사항

「낚시어선의 안전성 검사업무 집행지침」 2호(안전성 검사 집행)에 따라 지사장이 지정한 담당 검사원은 낚시어선업자가 입회한 상태에서 [별지 제3호서식]의 “낚시어선의 안전성 검사 점검표”에 따라 「낚시 관리 및 육성법 시행령」 [별표 4]에 해당하는 설비를 확인하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 법 시행령 [별표 4]에는 최대승선인원의 100퍼센트 이상을 수용할 수 있는 구멍땃목(최대승선인원이 13명 이상인 낚시어선에 한정한다)을 비치하도록 규정하고 있다.

또한, 「총톤수 10톤 미만 소형어선의 구조 및 설비기준」 제64조에 따라 최대승선인원이 13인 이상인 경우에는 최대승선인원을 수용할 수 있는 구멍땃목이나 한국형 구멍땃목^가 또는 구멍부기를 갖추도록 규정하고 있다.

따라서, 최대승선인원이 13인 이상인 낚시어선에는 최대승선인원을 수용할 수 있는 구멍뗫목이나 한국형 구멍뗫목을 갖추어야 한다.

나. KOMPAS 타지사검사보고서 조회에 관한 사항

공단은 기존 선박안전정보시스템(SIS)에서 더 나은 서비스를 제공하기 위하여 신규 포털-선박검사시스템(KOMPAS)⁸⁾(이하 “포털시스템”이라 한다)으로 전환하여 정식 운영을 시작하였다.⁹⁾

그리고 포털시스템에 등록한 선박검사 정보는 전자문서시스템(EDMS)¹⁰⁾으로 모이게 되고, 타 지사에서는 선박번호 입력 등을 통해 검사 정보를 열람할 수 있다.

또한, 포털시스템에서는 타 지사에서 검사한 정보를 쉽게 찾아볼 수 있도록 타지사 검사보고서 메뉴를 운영하고 있는데, 해당 메뉴에서는 낚시어선의 안전성 검사 정보도 제공하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 낚시어선의 안전성 검사 점검표 작성에 관한 사항

그런데 위 지사에서는 위 어선들에 대하여 아래 [표] “낚시어선의 안전성 검사 점검표 현황”과 같이 점검표 작성을 부적정하게 하였다.

[표] 낚시어선의 안전성 검사 점검표 현황

구분	어선번호 및 명칭	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (□○□호)	2026.3.9.	낚시어선의 안전성 검사	◦ 구멍부기를 비치하지 않았으나 점검표 상 구멍부기가 점검된 것으로 작성
2	00000000-00000000 (□○○호)	2026.3.10.	낚시어선의 안전성 검사	◦ 구멍부기를 비치하지 않았으나 점검표 상 구멍부기가 점검된 것으로 작성
3	00000000-00000000 (□○□○호)	2026.3.30.	낚시어선의 안전성 검사	◦ 구멍부기를 비치하지 않았으나 점검표 상 구멍부기가 점검된 것으로 작성

7) 한국형 구멍뗫목은 「낚시 관리 및 육성법」 제25조에 따라 낚시어선업 신고를 한 어선에 한정하고 있다.

8) KOMPAS : KOMsa Portal Advanced System

9) 2024.9.2. 포털시스템 정식운영 및 비상대응 계획 알림

10) 통합전자문서관리시스템 : Enterprise Document Management System

나. KOMPAS 타지사검사보고서 조회에 관한 사항

위 지사에서는 위 어선들의 낚시어선의 안전성 검사 보고서를 작성하고 검사증서를 발급하였으나, 타지사검사보고서 조회에서 낚시어선의 안전성 검사 보고서의 내용이 [그림1] “낚시어선의 안정성 검사 타지사검사 보고서 조회 현황”과 같이 표시되지 않는 것을 확인하였다.

[그림1] 낚시어선의 안정성 검사 타지사검사 보고서 조회 현황

타지사검사 보고서 조회 화면	낚시어선의 안전성 검사 보고서 내용 미표출
------------------------	--------------------------------

4. 조치할 사항

창원지사장은

앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기 바라며, 이미 종결한 3척의 낚시어선의 안전성 검사 보고서를 수정 하시기 바랍니다.(시정)

AI혁신전략실장은

앞으로 KOMPAS 업무시스템에서 타 지사 검사보고서 조회 시 낚시어선 안전성검사 보고서의 내용이 정상적으로 표시될 수 있도록 시스템 오류를 개선하고, 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 시스템 운영 및 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.(개선)