

한국수자원공사 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 성과공유제 수의계약 부적정 및 절차 미준수

소 관 부 서 ▽▽▽지사

조 치 부 서 ↑↑↑↑실, ▽▽▽지사

내 용

1. 업무 개요

▽▽▽지사는 제1수력발전소 154kV 발변전 보조설비의 안정적인 전원 공급을 위해 내용연수¹⁾가 초과한 MCC반('01년)을 교체하고자 '↘↘수력 154kV 발변전설비 MCC반 제조구매설치'를 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

우리공사 「성과공유제 시행기준」 제36조(성과확정 업체와의 수의계약)에 따르면 성과확정 업체와의 수의계약 범위는 수탁기업²⁾에서 제출하는 원가조사보고서에 따르며, 원가조사보고서에 포함되지 않은 규격인 경우 수의계약을 할 수 없다.

또한, 공사 내부방침에 따르면, 성과공유제품 수의계약 발주 시 K-물산업지

1) 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 따르면 MCC반(모터기동제어반)의 내용연수는 15년으로 규정

2) (수탁기업) 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제8조(상생협력 성과의 공평한 배분)에 의한 성과공유과제를 수행하는 중소기업 또는 중견기업

원포털을 통해 수의계약 가능 여부를 확인하고 원가계산용역보고서를 토대로 단가 및 규격을 검토한 후 구매계획 제출하여 과제운영위원회를 통해 수의계약 예정품목의 규격, 단가 등에 대한 적정성 심의를 거쳐야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 성과공유제 수의계약 금액 산정 부적정

감사결과, ▽▽▽지사는 현재 MCC반이 설치되어 있는 \\\ 제1수력발전소 수차실의 공간적 제한사항을 고려하여 기존설비와 동일한 규격으로 설계하였고, 이는 성과공유과제 수탁기업이 제출한 원가조사보고서에 명시된 규격에 포함하지 않았으나 해당모델의 폭 넓이와 양면형 등을 감안하여 임의로 단가를 산정한 후 수의계약으로 진행한 사실이 확인되었다.

나. 성과공유제 과제운영위원회 심의 이행 미흡

▽▽▽지사는 성과공유제 성공과제에 대한 수의계약을 추진하였으나, 구매계획을 제출하지 않았으며 특별한 사유 없이 과제운영위원회의 적정성 심의를 거치지 않은 사실이 확인되었다.

관계부서 의견 ▽▽▽지사는 감사 지적사항을 수용하였으며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① ↑↑↑↑실장은 관련 규정을 위반하여 부적정하게 성과공유제품 수의계약 업무를 추진한 관련자를 '경고' 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생략

② ▽▽▽지사장은 향후 기술개발제품 수의계약 시 유사사례가 반복되지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)