

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [4] 체계적인 기상악화 비상대응체계 구축으로 배전설비 안전확보
관 계 부 서 : 광주전남본부 담양지사
모 범 직 원 : ♥⚡@팀 ●⚡▼ &&&
내 용

위 직원은 2023년 4월부터 현재까지 광주전남본부 담양지사에 근무하며 배전 고장업무를 담당하여 관내 배전선로 고장 예방에 기여하였고, 특히 '25년 7월 집중호우 기간 체계적인 기상악화 비상대응체계 구축을 통한 안전 최우선 배전설비 점검 및 피해 복구로 재난기간 무고장 및 안정적 전력공급으로 배전설비 안전확보에 크게 기여하였다.

1. 현황 및 배경

매년 가속화되는 이상기후 현상으로 인해 집중호우의 강도가 더욱 강해지고 있으며, 집중호우로 인한 전주 유실, 수목 도괴 등 배전설비 피해가 지속적으로 발생하고 있다. 이에 대한 기상악화 비상대응체계를 확립하고 배전설비 안전확보로 국민의 생명과 안전을 지키는데 만전을 기해야 하는 상황이다.

2. 추진활동

이에 광주전남본부 담양지사 ♥⚡@팀 ●⚡▼ &&&은 산악지 배전선로가 많은

설비관리의 지형적 어려움에도 불구하고 집중호우 및 장마철 폭우 대비 선제·전략적 선로순시 계획 수립하였고, 배전선로 취약설비 보수공사를 통해 배전설비 안전 확보에 최선을 다하고 있다. 특히, 배전분야 고장업무를 수행하며 주기적으로 배전선로 고장발생 위해요인을 확인하고, 선제적으로 배전자동화 유지보수를 시행함으로써, 비상대응체계 구축에 노력하였다. 기상악화 비상대응체계 일환으로 장마철·집중호우 대비 연약지반 지반 유실 및 전주 도괴 예방을 위해 선제적 보수활동을 시행하였으며, 추월산 산악지 배전선로 수목 접촉 및 수목 도괴 위험개소 등을 면밀히 검토하여 선제적 배전선로 수목전지를 시행하고, 지자체와 협조하여 위험목 제거 또한 적극적으로 시행하였다. 또한 일시정전 대비 고장복구 모의훈련을 시행하여 비상대응체계 구축에 소기의 성과를 거두고 있다. 비상대응체계 이외에 중대 시민재해 등 잠재적 위해개소에 대해 적극적인 조치로 사전 배전설비 안전확보에 주력하고 특히 집중호우에 취약한 배수로 인근, 연약지반에 대한 전주 경과지 검토를 강화해 실질적인 유지보수가 이루어지도록 함으로써 사손방지를 위해 노력하고 있으며, 설비 피해를 예방하기 위해 지속적으로 배전설비 취약개소 선로순시 관련 자료 입수 및 방법에 매진하고 있다.

3. 추진 효과

기상악화 비상대응체계를 선제적으로 추진함으로써 '25. 7.16 ~ 7.21일 집중호우 기간동안 특별재난지역이 선포될 정도의 기록적인 폭우에도 불구하고 배전설비 피해(전주 58본, 변압기 3대, 전선 단선 21개소)를 신속하게 복구하여 안정적 전력공급을 유지하였으며, 전력설비로 인한 중대시민재해 0건, 일시정전 발생 0건을 달성하여 지사의 배전설비 안전확보에 크게 기여하였다.

[표1] 담양지사 고장복구활동 실적

[illegible]

[관련근거]

- 광전본(안전)-10819('25. 7.17.) “광주전남지역 집중호우에 따른 주의비상 발령”
- 담양지(전력)-000('25. 7.21.) “광주전남지역 집중호우로 인한 비상근무 결과 보고”
- 담양지(전력)-000('25. 7.21.) “ 고장 및 저압복구에 따른 휴일 비상근무 시행결과 보고”

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)