

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [6] 변전소 유희부지 침투감지 오작동 방지 관련 감지기 구획 조정
관 계 부 서 : 청양전력지사 전자제어팀
모 범 직 원 : 청양전력지사 전자제어팀 대리 이도경
내 용

위 직원은 '22년 10월부터 '26년 1월까지 청양전력지사 전자제어팀에 근무하면서, SCADA 급전분소시스템 운영 및 변전소 무인보안시스템 유지관리 업무를 안정적으로 수행하였다. 특히, 무인변전소 감지기 구획 조정을 통한 침투감지기 오동작 방지로 ICT 업무위탁 용역비용을 절감하는 등 관내 ICT설비의 안정적인 운영과 출입보안 관리에 크게 기여하였다.

청양전력지사 관내 변전소 옥외 침투감지기 동작사항 확인결과, 일부 변전소 (㉠㉡, ㉢㉣, ㉤㉥)에서 오동작 사례가 자주 발생되어 변전정비팀 담당직원과 현장 확인 결과, 미사용 유희부지 내 잡초 및 수목에 의한 옥외 적외선감지기 오동작이 있었던 것으로 확인되었다. 해당 부지는 실제 설비 운영과 무관한 유희부지로 침투감지기 운영이 불필요하다고 판단되어 변전정비팀과 협의하여 해당 구역에 대한 감지기 구획 조정을 시행하였다.

해당 무인변전소에 대한 침투감지 구획조정은 변전소별 유희부지 면적 및 환경

을 고려하여 최적의 방안을 찾아 시행하였고, 이를 통해 오동작에 의한 경비구역
출동 업무 개선 및 외곽 감지기 운영수량 축소에 따른 ICT 업무위탁 용역비용 절감
(16만원/년) 하는 등 무인보안시스템 관련 업무 효율 향상에 크게 기여하였다

[그림] 관련 공문 및 사진 증빙

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
외곽감지기 사진(운휴구역)	외곽감지기 사진(운휴구역)	감지기 이설 작업사진
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
감지기 케이블 이설	감지기 이설(터파기 작업)	감지기 이설(기초 타설)
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	
익명화	익명화	
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화	
익명화	익명화	

관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화
	관련 증빙 익명화
익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)