

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고 요구, 통보

제 목 : [3] 고·저압고객 ADMS 계통도 관리업무 소홀

관 계 부 서 : 광주전남본부 장성지사, 담양지사

조 치 부 서 : 광주전남본부 장성지사, 담양지사

내 용

1. 업무개요

광주전남본부 화순지사, 장성지사 및 담양지사는 안정적인 전력공급을 위하여 배전계통 운영시스템인 ADMS¹⁾(Advanced Distribution Management System)의 최적 운전 및 유지보수 업무를 수행하고 있다. 배전설비 공급계통 현황의 전산 관리, 설비 정비·교체 업무를 수행하고 있으며, 설치되어 운영 중인 설비에 문제가 발생하지 않도록 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「ADMS 유지보수 절차서」 10.(ADMS DB 유지보수 절차)에 따르면 ADMS 계통도 DB의 정확도는 ADMS 계통해석 및 기술검토 결과에 영향을 미치고 관리가 미흡 할 경우 배전선로 고장시 복구 지연 및 안전사고 발생 우려가 있으므로 정확하게 관리되도록 하고, 「배전센터 운영기준」 10.7.(계통의 변경)에 따라 개보수공사, 신증설공사 등으로 인하여 배전선로의 계통변경, 개폐장치 부설 및 철

1) ADMS : 실시간 계통해석을 기반으로 배전계통 운영과 성능을 최적화하는 기능을 가진 지능형 관제 시스템

거, 고압 고객 및 분산형 전원(저압전용변압기 연계, 특고압 연계) 등의 사항이 신설·변경될 경우 시공부서장은 공사시행 3일전에 변경 전·후의 계통도를 문서로 배전센터와 배전운영실에 송부하여 계통도가 실제계통과 항상 일치되도록 유지하여야 한다.

또한, 「DAS 유지보수 업무처리 절차서」 4.(책임 및 권한)에 따라 지사의 계통 관리 담당자는 지사내의 배전 계통도 및 DB 수정사항을 책임지고 관리할 의무가 있다.

특히, 광주전남본부 전력사업처는 「ADMS-실 현장(NDIS) 계통도 DB 입력(신설, 변경 등) 및 관리 철저 알림」 [광전본(전력)-10927('25. 7. 21.)] 공문으로 배전선로 고장시 ADMS 계통도와 NDIS(현장) 계통 불일치로 산업재해 발생 및 고장개소 순시 지연 등의 재발방지를 위하여 사업소에 배전공사로 계통변경 시 DB입력 철저와 계통도 누락, 불일치 개소에 대한 일제점검을 즉시 시행할 것을 지시하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

장성지사, 담양지사 ADMS 계통도 DB의 정확도를 확인한 결과, [표 1, 별첨 1,2]와 같이 ① 고객번호 「」 등 54호의 고객은 배전선로의 계통이 신설 되었음에도 ADMS 계통도 정보 입력이 누락되어 있었고, ② 「」 등 155호의 고객은 고객정보가 변경되었음에도 ADMS 계통도에 반영하지 않았고, ③ 「 \$」 등 31호의 고객은 배전선로의 선로번호가 변경되었음에도 ADMS 계통도

를 수정하지 않아 계통도와 실제 계통이 불일치하였다.

[표1] ADMS 계통도 불일치 내역

사업소	① 계통도 미입력	② 고객정보 불일치	③ 선로번호 불일치	합계
장성지사	48	155	30	233
담양지사	6	-	1	7

4. 관계부서(관련자) 의견 및 검토결과

장성지사 및 담양지사의 계통관리 담당자들은 단순 착오로 고객정보 및 배전 계통 변경시 ADMS 계통도 입력을 누락하였다고 답변하였으며 본인들의 실수를 인정하였다.

장성지사의 경우 광주전남본부 관내 ADMS 계통도와 NDIS(현장) 계통 불일치로 산업재해가 발생('25. 7. 17.)하여 재발방지 대책의 일환으로 계통 불일치 개선에 대한 일제점검을 지시('25. 7. 21.)하였음에도 불구하고, 계통관리 담당자의 업무 소홀로 총 233호(전체 대상물량의 15.8%) 고객의 현장과 ADMS 계통도가 불일치하여 배전선로 고장시 복구 지연 및 안전사고 발생 우려가 초래되었으므로, 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

다만, 담양지사의 경우 계통 불일치 호수가 총 7호로, 전체 대상물량의 0.51% 수준으로 경미한 점을 감안할 필요가 있다고 판단된다.

조치할 사항

광주전남본부장은 ADMS 계통도 관리업무를 소홀히 한 []지사 ‘###’(4직급)에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

장성지사장, 담양지사장은

- ① 현장과 불일치하는 ADMS 계통도 및 NDIS 도면 변경사항 240건을 신속히 수정하여 주시기 바랍니다.(시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

【관련자】

광주전남본부 []지사



###(경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1 통 보 1	-	경 고 1	장성지사 담양지사	광주전남본부 장성지사 담양지사

[붙임 1] 장성지사 ADMS 계통도 내 미입력 고객 내역

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
1	익명화			계통도 미입력
2				계통도 미입력
3				계통도 미입력
4				계통도 미입력
5				계통도 미입력
6				계통도 미입력
7				계통도 미입력
8				계통도 미입력
9				계통도 미입력
10				계통도 미입력
11				계통도 미입력
12				계통도 미입력
13				계통도 미입력
14				계통도 미입력
15				계통도 미입력
16				계통도 미입력
17				계통도 미입력
18				계통도 미입력
19				계통도 미입력
20				계통도 미입력
21				계통도 미입력
22				계통도 미입력
23				계통도 미입력
24				계통도 미입력
25				계통도 미입력
26				계통도 미입력
27				계통도 미입력
28				계통도 미입력
29				계통도 미입력
30				계통도 미입력
31				계통도 미입력
32				계통도 미입력
33				계통도 미입력
34				계통도 미입력
35				계통도 미입력

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
36				계통도 미입력
37				계통도 미입력
38				계통도 미입력
39				계통도 미입력
40				계통도 미입력
41				계통도 미입력
42				계통도 미입력
43				계통도 미입력
44				계통도 미입력
45				계통도 미입력
46				계통도 미입력
47				계통도 미입력
48				계통도 미입력
49				고객정보 불일치
50				고객정보 불일치
51				고객정보 불일치
52				고객정보 불일치
53				고객정보 불일치
54				고객정보 불일치
55				고객정보 불일치
56				고객정보 불일치
57				고객정보 불일치
58				고객정보 불일치
59				고객정보 불일치
60				고객정보 불일치
61				고객정보 불일치
62				고객정보 불일치
63				고객정보 불일치
64				고객정보 불일치
65				고객정보 불일치
66				고객정보 불일치
67				고객정보 불일치
68				고객정보 불일치
69				고객정보 불일치
70				고객정보 불일치
71				고객정보 불일치

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
72				고객정보 불일치
73				고객정보 불일치
74				고객정보 불일치
75				고객정보 불일치
76				고객정보 불일치
77				고객정보 불일치
78				고객정보 불일치
79				고객정보 불일치
80				고객정보 불일치
81				고객정보 불일치
82				고객정보 불일치
83				고객정보 불일치
84				고객정보 불일치
85				고객정보 불일치
86				고객정보 불일치
87				고객정보 불일치
88				고객정보 불일치
89				고객정보 불일치
90				고객정보 불일치
91				고객정보 불일치
92				고객정보 불일치
93				고객정보 불일치
94				고객정보 불일치
95				고객정보 불일치
96				고객정보 불일치
97				고객정보 불일치
98				고객정보 불일치
99				고객정보 불일치
100				고객정보 불일치
101				고객정보 불일치
102				고객정보 불일치
103				고객정보 불일치
104				고객정보 불일치
105				고객정보 불일치
106				고객정보 불일치
107				고객정보 불일치

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
108				고객정보 불일치
109				고객정보 불일치
110				고객정보 불일치
111				고객정보 불일치
112				고객정보 불일치
113				고객정보 불일치
114				고객정보 불일치
115				고객정보 불일치
116				고객정보 불일치
117				고객정보 불일치
118				고객정보 불일치
119				고객정보 불일치
120				고객정보 불일치
121				고객정보 불일치
122				고객정보 불일치
123				고객정보 불일치
124				고객정보 불일치
125				고객정보 불일치
126				고객정보 불일치
127				고객정보 불일치
128				고객정보 불일치
129				고객정보 불일치
130				고객정보 불일치
131				고객정보 불일치
132				고객정보 불일치
133				고객정보 불일치
134				고객정보 불일치
135				고객정보 불일치
136				고객정보 불일치
137				고객정보 불일치
138				고객정보 불일치
139				고객정보 불일치
140				고객정보 불일치
141				고객정보 불일치
142				고객정보 불일치
143				고객정보 불일치

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
144				고객정보 불일치
145				고객정보 불일치
146				고객정보 불일치
147				고객정보 불일치
148				고객정보 불일치
149				고객정보 불일치
150				고객정보 불일치
151				고객정보 불일치
152				고객정보 불일치
153				고객정보 불일치
154				고객정보 불일치
155				고객정보 불일치
156				고객정보 불일치
157				고객정보 불일치
158				고객정보 불일치
159				고객정보 불일치
160				고객정보 불일치
161				고객정보 불일치
162				고객정보 불일치
163				고객정보 불일치
164				고객정보 불일치
165				고객정보 불일치
166				고객정보 불일치
167				고객정보 불일치
168				고객정보 불일치
169				고객정보 불일치
170				고객정보 불일치
171				고객정보 불일치
172				고객정보 불일치
173				고객정보 불일치
174				고객정보 불일치
175				고객정보 불일치
176				고객정보 불일치
177				고객정보 불일치
178				고객정보 불일치
179				고객정보 불일치

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
180				고객정보 불일치
181				고객정보 불일치
182				고객정보 불일치
183				고객정보 불일치
184				고객정보 불일치
185				고객정보 불일치
186				고객정보 불일치
187				고객정보 불일치
188				고객정보 불일치
189				고객정보 불일치
190				고객정보 불일치
191				고객정보 불일치
192				고객정보 불일치
193				고객정보 불일치
194				고객정보 불일치
195				고객정보 불일치
196				고객정보 불일치
197				고객정보 불일치
198				고객정보 불일치
199				고객정보 불일치
200				고객정보 불일치
201				고객정보 불일치
202				고객정보 불일치
203				고객정보 불일치
204				선로번호 불일치
205				선로번호 불일치
206				선로번호 불일치
207				선로번호 불일치
208				선로번호 불일치
209				선로번호 불일치
210				선로번호 불일치
211				선로번호 불일치
212				선로번호 불일치
213				선로번호 불일치
214				선로번호 불일치
215				선로번호 불일치

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
216				선로번호 불일치
217				선로번호 불일치
218				선로번호 불일치
219				선로번호 불일치
220				선로번호 불일치
221				선로번호 불일치
222				선로번호 불일치
223				선로번호 불일치
224				선로번호 불일치
225				선로번호 불일치
226				선로번호 불일치
227				선로번호 불일치
228				선로번호 불일치
229				선로번호 불일치
230				선로번호 불일치
231				선로번호 불일치
232				선로번호 불일치
233				선로번호 불일치

[붙임2] 담양지사 ADMS 계통도 내 미입력 고객 내역

순번	고객번호	D/L	선로번호	불일치내역
1		익명화		계통도미입력
2				계통도미입력
3				계통도미입력
4				계통도미입력
5				계통도미입력
6				계통도미입력
7				선로번호불일치