

통 보

제 목 시공감리 시 비파괴검사 결과에 대한 확인 절차 미준수

관 련 부 서 충남본부

내 용

1. 업무 개요

충남본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ◇◇시, □□시 등 4개시 3개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있으며, 감사대상 기간(2023. 3. 1.~ 2026. 2. 28) 동안 아래 [표 1]과 같이 총 631건에 대한 일반도시가스사업자 배관에 대한 최종 시공감리를 실시하였다.

[표 1] 충남본부 최종 시공감리 실시 현황

[단위 : 건]

총계	일반사업 배관	공동주택내 배관
631	119	512

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-검사처리내역 현황 내용 재구성

2. 관련 규정 및 판단기준

배관 시공감리 시 지하매설배관 용접부에 대하여 실시한 방사선투과비파괴 시험의 필름은 사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때, 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조 제2항에서는

담당 검사원이 1차로 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치 여부와 그 수량 등을 확인 후 비파괴검사 결과서에 확인 결과를 기록하도록 하고 있으며, 2차로 비파괴확인자가 비파괴시험 필름 판독을 통해 결함의 등급 분류 및 적부 판정의 적정 여부를 확인하고 적합할 경우 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하고 있다.

따라서 충남본부에서는 먼저 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 검사 도면 간의 일치 여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인) 하도록 하고, 그 후 비파괴확인자가 필름 재판독을 실시하면서 검사결과서에 확인 날인을 하도록 했어야 했다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 충남본부에서 감사대상 기간 동안 ‘●●시 ◇◇읍 □□리 * * *- * * 번지~△△동 * * *- * *번지 본관 이설공사’ 등 17건에 대한 시공감리를 처리 하면서 아래 [표 1]과 같이 비파괴검사 결과서에 담당 검사원의 1차 확인 결과 기록(날인) 없이 비파괴확인자의 2차 확인 날인만 있는 상태로 감리결과를 최종 ‘적합’으로 처리하였으며, 1건은 1차 담당 검사원 확인 뿐 아니라 비파괴 확인자의 확인 날인 없이 감리결과를 최종 ‘적합’으로 처리하여 배관 용접부의 건전성이 확보되지 않고 신뢰성이 훼손되는 결과를 초래하였다. (단, 비파괴 확인자 확인 날인이 없는 1건에 대해서 전산프로그램인 가스피아 내 ‘RT필름신청 및 결과등록’에 비파괴 필름 판독결과 등록 및 결재를 완료함.)

[표 2] 시공감리 시 비파괴 결과서 확인 기록 누락 내역

연번	접수번호	공사/시설명	최종검사일 (검사원)	확인기록 여부	
				담당 검사원 (1차)	비파괴확인자 (2차)
1	2023-0399514	○○시 ◇◇읍 □□리 ***-**-***번지~□□동 ***-**-***번지 본관 이설공사	2023.07.30. (###)	X (○○○○, ◇◇◇)	O (♠♠♠)
2	2023-0400057	♀♀시 ♀♀읍 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 일원 본관 공사	2023.04.14. (☆☆☆)	X (♀♀♀♀ 외 2명)	O (♠♠♠)
3	2023-0400097	●●시 ◆◆면 △△△로 □□□□□□□□ 인입 본관공사	2023.03.30. (◆◆◆)	X (◆◆◆)	O (◇◇◇)
4	2023-0648203	▽▽시 △△동 ♠♠♠지구 본관 연결공사	2023.04.26. (◇◇◇)	X (▼▼▼)	O (◇◇◇)
5	2023-1021370	◇◇시 □□읍 ■■■리 ♀♀♀♀♀♀♀♀ 일원 본관 공사	2023.07.07. (○○○○)	X (♣♣♣)	O (▲▲▲)
6	2023-1095670	♠♠시 ♀♀읍 ★★리 ***-**-***번지 중압 인입밸브 설치공사	2023.07.12. (♀♀♀♀)	X (◇◇◇)	O (□□□)
7	2023-1325568	□□시 ♠♠구 ◇◇동 ***-**-***번지 일원 본관 이설공사	2023.08.09. (△△△)	X (☆☆☆, □□□)	O (○○○○, ◆◆◆)
8	2023-2053611	□□시 ▲▲면 ♣♣리***번지 앞 본관 이설공사	2023.12.21. (▼▼▼)	X (♠♠♠)	O (△△△)
9	2024-1722153	▷▷시 ▼▼면 ◆◆리 ***-**-***번지 일원 본관 이설공사	2024.04.23. (♀♀♀♀)	X (☆☆☆, ♀♀♀)	O (◇◇◇)
10	2024-2017129	○○시 □□구 ■■■읍 ♣♣리 ***-**-***지 일원 본관 이설공사	2024.11.14. (★★★)	X (◆◆◆)	O (◇◇◇)
11	2024-2041801	●●시 ♀♀♀동 ♀♀교차로 일원 본관 이설공사	2024.09.24. (■■■■)	X (◆◆◆)	O (☆☆☆, □□□)
12	2024-2047843	♀♀시 ○○구 □□동 ***~△△동 ***번지 일원 본관 및 공급관 이설공사	2024.10.01. (△△△)	X (☆☆☆, □□□)	O (◇◇◇)
13	2024-2113037	◆◆군 ■■■면 ♀♀♀리 *** 인입 본관 공사	2024.10.25. (♣♣♣)	X (강애일)	O (◇◇◇)
14	2024-2116179	♠♠시 ♣♣읍 ▼▼리 ◇◇◇◇◇◇◇◇ 일원 본관 공사	2025.03.13. (□□□)	X (☆☆☆, □□□)	O (◆◆◆)
15	2025-0184366	□□시 ♀♀♀♀♀♀♀ ♀♀♀♀♀♀♀♀♀인입 본관공사	2025.03.11. (◆◆◆)	X (□□□)	O (▼▼▼)
16	2025-0292317	○○군 ◇◇면 △△△일원 본관 이설공사	2025.03.28. (▼▼▼)	X (강애일)	O (□□□)
17	2025-0411397	◆◆군 □□면 ♀♀♀리 ****번지 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 인입 본관 공사	2025.04.30. (▲▲▲)	X (◇◇◇)	O (▼▼▼)
18	2025-0422886	○○시 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇인입 본관공사	2025.05.14. (♠♠♠)	X (☆☆☆, ♀♀♀)	X (◆◆◆)

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사-시설검사결과-시설검사결과등록(검사원) 내용 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충남본부장은

위 [표 2]와 관련, 배관 용접부 비파괴검사를 진행하면서 담당 검사원이 비파괴 검사 결과서와 검사 도면 간의 일치 여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인)하고, 그 후 비파괴확인자가 필름 재판독을 실시하면서 검사결과서에 확인 날인을 하여야 하나 이를 누락하는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)