

통 보

제 목 : 장기방치 중인 자재 활용방안 수립 필요

관 련 부 서 : □□□□본부 ☆☆☆☆부

내 용

□□□□본부 건물 외부에 장기 방치 중인 자재의 망실, 파손 우려가 있어 해당 자재에 대한 활용방안 수립 및 조치가 필요함

□□□□본부는 물자관리규정에 의거 용도가 없어진 물자 및 공사 후 잔여물자는 환입절차에 따라 환입하거나 전용처리하고 있다.

회사 규정 「물자관리규정 제63조(환입품의 검사), 제64조(건설잔여물자의 환입)」에 따라 공사 후 잔여물자는 그 사용량 및 상태판정서와 사용계획서를 작성하여 환입 의뢰를 하여야 한다.

그러나, 감사기간 중 본부 건물외부에 보관되어 있는 자재를 점검한 결과 [표 3]과 같은 자재 또는 고철 등이 장기 방치되어 있었다. 해당자재에 대한 담당부서 및 용도를 확인해 보았으나, □□복합 3호기 건설시 잉여 자재 등으로 명확한 담당부서를 알 수 없었다.

따라서, 물자의 망실, 파손 등의 발생 우려가 있었으며, 장기방치 중인 자재에 대한 활용방안 수립 및 후속 조치 시행이 필요하다.

[표 3] 건물외부 장기 방치자재 현황

순번	사 진	위 치	보관사유	담당부서	비 고
1		한전KPS 용접Shop 뒤편(배관)	건설 잉여자재		☆☆☆☆부 주관 방안수립 및 조치
2		폐기물창고 옆쪽 공터(전봇대)	건설 잉여자재		
3		폐기물창고 옆쪽 공터(배관)	건설 잉여자재		
4		폐기물창고 옆쪽 (사일런스)	건설 잉여자재		

< 조치할 사항 >

□□□□본부장은 장기방치 중인 자재에 대한 활용방안 수립 및 후속 조치를 시행하시고 무적자재가 방치되는 일이 없도록 하시기 바랍니다. [통보]