

한국전력공사 상임감사위원

개선 · 주의 요구, 통보

제 목 : [7] 배전 공사현장 안전감시용역 인원관리 미흡

관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부

조 치 부 서 : 배전계획처, 제주본부

내 용

(목차이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 배전설비공사 현장에 업무담당자의 업무를 보조하여 현장 안전 관리 공백 해소를 위한 목적으로 배전공사 안전감시용역을 시행하고 있다.

[표 1] 전사 본부별 안전감시용역 계약 현황

시행연도	계약주관	계약금액(원)	계약기간	계약 상대자
2022~2023	본사	익명화	2022.1.1. ~ 2023.12.31.	익명화
2024	각 본부별		2024.1.1. ~ 2024.12.31.	
2025	각 본부별		2025.1.1. ~ 2025.12.31.	

※ [표 1]의 계약금액은 전사 기준임 / (제주본부 계약금액) '24년 359,255,513원, '25년 194,927,147원

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전공사 안전감시용역 잠정 운영절차서」 6. 6. 12. (1) (가)에 따르면 안전 감시용역의 착수 전 인력은 제안서 기술능력 평가시 제출된 인원에 대하여 변경 이 필요한 경우 평가항목별 동등이상 능력을 보유한 인원으로 확보해야 하며, 발 주처의 승인을 득한 후 투입할 것을 명시하고 있다.

[표 2] 착수 전 인력 확보기준

확보 대상 인원		
사업관리책임자(PM)	용역관리자	안전감시원 전문인력Pool
1명	1명	제안서 평가 시 제출된 기술자격자 보유 인원

또한 동 절차서 10.에 따라 사업소 담당부서는 수시로 현장 안전감시의 적정한 수행여부를 확인할 수 있으며, 부적정 사항이 발생하는 경우 발주부서에 이를 통보하며 발주부서는 별점 부과기준에 따라 별점을 부과하도록 규정하고 있다.

따라서 안전감시용역 업무 담당자는 현장 안전감시 용역의 인원관리 등이 적정하게 운영되는지를 수시로 확인하여 부적정 사항이 발생하는 경우 별점 부과기준(0.5~10.0점)에 따라 별점을 부과하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 0000년 배전공사 안전감시 위탁용역사인 ▲▶♣ 제주지사는 제안서 평가 시 [그림 1]과 같이 안전감시원 전문인력Pool명단(39명)을 제출하였으나 착공 전에는 [그림 2]와 같이 배치계획서(23명)를 제출하였다.

[그림 1] 0000년 안전감시용역 제안서 평가 시 제출한 보유인원 명단

익명화
총 39명

[그림 2] 0000년 안전감시원 배치계획서

익명화
총 23명

이와 같이 안전감시구역 제안서 기술능력 평가 시 제출한 인원 에 대해 변경 이 필요한 경우 용역사는 평가항목별 동등이상 능력을 보유한 인원으로 확보하 여 발주처의 승인을 득한 후 현장에 투입하여야 했으나, ▲▶♣는 제안서 평가 시 제출한 전문인력Pool 명단과 상이하게 안전감시원 배치계획서를 제출하였으 며 인력변경 신고도 누락하였다.

그리고 ▲▶♣가 0000년 기성고 지급 요청시 월별로 제출한 안전감시원 집 계 실적표를 점검한 결과, 제안서 평가 시 제출한 안전감시원 전문인력Pool 명단 에는 포함되어 있었으나 착공 전 제출된 안전감시원 배치계획신고 명단에는 없 었던 □●▨, ☎※◀, ◇■▩의 경우는 추가 배치계획 신고나 발주처의 승인 없 이 계약기간 동안 배전 공사현장에 지속적으로 투입된 것으로 확인되었다.

[그림 3] 0000년 배치 미신고 인력 투입현황

구분	'00.3	'00.4	'00.5	'00.6	'00.7	'00.8	'00.9	'00.10	'00.11	'00.12	'00.1	'00.2
□●▨	○	○	○	X	X	○	○	○	○	○	X	○
☎※◀	X	○	○	○	○	○	○	○	X	○	X	X
◇■▩	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X

※ ○ : 투입, X : 미투입

또한 현장에 추가 배치되었던 안전감시원 , , 의 경우 안전감시용역 업무 담당자와 ,  용역관리자가 구두상으로 협의한 후 공문으로 요청·승인 절차 없이 안전감시원 자격 증빙서류만 받고, 현장에 안전감시원으로 배치되는 등 안전감시용역의 인원관리가 미흡하였다.

한편 현재 운영중인 [표 3]의 안전감시 용역사에 대한 별점부과 기준을 확인한 결과, 앞서 언급한 , ,  등 3인과 같이 우리 회사의 승인없이 현장에 투입된 경우 안전감시 용역사에 제재할 수 있는 별점기준이 없어, 이에 해당하는 별점기준 마련이 필요한 것으로 판단된다.

[표 3] 용역사에 대한 별점 부과 기준

별점항목		용역사 별점
감시인원 관리	4. 전문인력 Pool 또는 최소 보유인원 미확보 ⁵⁾	5.0
	5. 안전교육 미시행	1.0
	6. 안전감시원 미배치 ⁶⁾	2.0
	7. 안전감시원 무단교체	1.0
	8. 안전감시원 무단이탈 적발시	1.0
	9. 안전수칙 미준수	2.0

관계부서 의견

배전계획처 업무 담당자는 우리 회사의 승인없이 미신고된 인원이 현장에 안전감시원으로 투입되는 경우 별점부과 필요성에 대해 인정하였으며, ‘미승인 인원의 현장투입’ 별점 항목을 신설하겠다고 답변하였다.

5) 배치가능 인력 미확보 적발시 주간단위 10점씩 감점, 지속 시 절차에 따라 진행

6) 안전감시원 미배치에 따른 위약벌금을 부과하고 익월 대가 지급시 차감 지급하며 위약 벌금은 건당 93,444원임

제주본부 업무 담당자는 배전공사 안전감시 위탁용역의 착수 전 배치 계획서와 인원 변경시 배치계획서를 수취하여 공사현장에 배치되는 인원을 확인해야 했으나, 재직증명서 등만 수취하고 추가 배치계획서를 수취하지 않는 등 인력관리가 소홀하였음을 인정하였다.

조치할 사항

배전계획처장은 미승인된 안전감시원이 현장에 배치되지 않도록 안전감시용역사에 대한 별점부과기준을 신설하여 주시기 바랍니다. (개선)

제주본부장은

- ① 배전공사 안전감시용역 인원관리를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (주의)
- ② 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 직원에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1 통 보 1	-	주 의 1	배전계획처 전 지역본부	배전계획처 제주본부