

통보(모범사례)

제 목 노후 공동주택 도시가스 배관 차량추돌 사고예방 강화 활동

관 련 부 서 경남본부

내 용

1. 추진배경

- 최근 차량 추돌로 인한 도시가스 입상관 등 배관 손상 사고 다수 발생으로
사용자공급관 시설에 대한 선제적 예방대책 필요
- 5년간 차량 추돌 사고 총 6건 중 5건이 최근 1년 이내 발생('25년 1월 3건)

□ 차량추돌로 인한 사고 전국 180건, 경남본부 관내 6건 발생

연번	일자	장소	사고내용
1	'20.07.30.	<삭제>	택배차량 접촉으로 도시가스 계량기 후단 외부배관 비틀림
2	'24.01.21.	<삭제>	차량추돌에 의한 가스누출
3	'24.10.04.	<삭제>	탐차 추돌로 계량기 전단 배관파손 및 가스누출
4	'25.01.06	<삭제>	펌프카 전기선 훼손 및 스파크로 입상관 화재 발생 (89세대 공급중단)
5	'25.01.11.	<삭제>	주차 중 입상관 전진 추돌 및 파손
6	'25.01.13.	<삭제>	사다리차 후진주행 중 아파트 공급관이 사다리차 끝단에 걸려 배관 파손



차량 추돌로 인해 손상된 배관

주차라인 내 배관 추돌

- 사고분석을 통한 지역 맞춤형 사고 예방 활동의 일환으로 노후 공동주택의 가스공급배관 실태조사 및 개선 등을 통해 안전관리 강화를 추진하고자 함.

2. 추진내용

- (실태조사) 관내 30년 이상 노후 공동주택 총 128개소
 - 선정기준 : 배관 길이 500m이하의 도시가스 공급관 보유 소규모 공동주택
 - 공급자 자체점검 실시 후 공사로 결과 통보하는 방식으로 진행(샘플링 점검)
 - ※ 배관 외관 및 경계표지 상태, 배관 주위 차량추돌 가능 여부 및 보호대 설치 적정성, 배관 주변 지반 침하 여부, 가스 누출 여부 확인 등
- (조사결과) 동일·유사사고 발생 위험요소 총 28건 발굴
 - 경계표지 미흡 11건, 입상관 보호대 미흡 15건, 횡지관 보호대 미흡 2건
 - 도시가스사 협업을 통해 예산확보 및 시설개선 계획 수립 완료
- (취약시설 개선활동) 공급자, 공사 및 공동주택 관리사무소 협업 추진
 - 공 급 자 : 조사결과 및 위험성에 따라 단계별 시설개선 추진
 - 공 사 : 시설 개선방안 협의, 사후점검 및 모니터링(연중, 필요시)
 - 공동주택 : 관리사무소 통보 및 개선 유도

3. 추진성과

- (사고예방) 선제적 사고예방 및 개선조치로 유사사고 근절 및 지역주민 안전확보
- (협업강화) 도시가스社 협업을 통한 안전관리 신사업 발굴 및 노후시설 개선 확대

조치할 사항

상기 모범사례에 대해서는 홈페이지 공지 및 모범사례집 발간 등을 통하여 전 부서에 공유