

한전KDN(주) 상임감사

개선요구 및 시정

제 목 방염작업복 미지급 및 지급대상의 기준 개선

소 관 부 서 □□□□실

조 치 부 서 □□□□실(◁◁◁◁◁◁부)

구 분 안전관리(안전보호장비)

내 용

1. 업무 개요

□□□□실(◁◁◁◁◁◁부)은 전기적 화재 또는 아크에 의한 화상 등 위험요인이 있는 현장업무종사자(■□, ●●, ●●●¹⁾ 등)에게 매년 방염작업복을 지급하고 있고, 경영진의 중대재해 예방과 안전관리 강화 지시로 안전보건관리책임자, 관리감독자, 안전관리자에게도 방염작업복을 지급하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「안전장구 사용 및 관리 지침서」 9.1.[안전피복(방염작업복)]에 따르면 지급대상자는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 작업종사자로 정의하고 있다.

1) ●●●(Advanced Metering Infrastructure, 진보형 검침 인프라)

안전피복 지급시기는 [표 1]과 같다.

[표 1] 안전피복 지급시기

구 분			지급주기	지급대상
하 계	상 의	점퍼형 셔츠형 티셔츠	3착/1년	○ 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 작업종사자
		조끼	1착/1년	
	하의		2착/1년	
동 계	방염작업복(상/하)		1착/1년	
	방염점퍼		1착/2년	
	방한바지		1착/선택	

주) 안전피복지급은 본사 해당부서 또는 사업소에서 신청한 경우에 한하여 지급 가능

또한 20xx년도 제x차 산업안전보건위원회(20xx. x. xx.시행)에서는 ‘방염작업복 지급 기준에 관한 사항’을 심의하여 방염작업복 지급 대상을 본사 및 사업소 현장 업무종사자(■□, ●●, ○●○ 등)에서 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 작업종사자[예: ●●자동화, ○●○, ■□(UPS²⁾, 충전기]로 변경하도록 의결하였다.

한편 행정규칙 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제310조(전기 기계·기구의 조작 시 등의 안전조치)에 따르면 사업주는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 고압 이상의 충전전로 작업에 근로자를 종사시키는 경우에는 방염 처리된 작업복 또는 난연 성능을 가진 작업복을 착용시켜야 한다고 되어 있다.

따라서 ◁◁◁◁◁부는 전기적 불꽃 또는 아크에 의한 화상의 우려가 있는 작업종사자에 대하여 방염작업복을 지급하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사기간(20xx. x. xx.~x. xx.) 동안 20xx년부터 20xx년까지 ◁◁◁◁◁부의 방염작업복 지급 실태를 점검한 결과 [표 2]와 같았다.

2) UPS(Uninterruptible Power Supply, 무정전 전원 장치)

[표 2] 연도별 작업종사자 방염작업복 지급 현황

(단위: 명)

구분	2022		2023		2024		2025	평균
	하계	동계	하계	동계	하계	동계	하계	
작업종사자	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
신청·지급 대상자	인원	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	
	비율	xx.xx%	xx.xx%	xx.xx%	xx.xx%	xx.xx%	xx.xx%	xx.xx%
미신청·미지급 대상자	인원	x	xx	xx	xx	xx	xx	
	비율	x.xx%	x.xx%	x.xx%	x.xx%	x.xx%	x.xx%	x.xx%

출처: 전사 방염작업복 지급 통계 자료(◁◁◁◁◁부) 재구성

◁◁◁◁◁부는 전기적 화재 또는 화상의 위험이 있는 작업종사자에게 방염작업복을 매년 지급해야 함에도, [표 2]와 같이 20xx년 x월 기준(동계) 작업종사자 총 xxx명 중 신청자 xxx명(xx.xx%)만 지급하고, 미신청자 xx명(x.xx%)은 지급하지 않았으며, 20xx년 x월 기준(하계) 작업종사자 총 xxx명 중 신청자 xxx명(xx.xx%)만 지급하고, 미신청자 xx명(x.xx%)은 지급하지 않은 등 사업소에서 신청한 작업종사자에 한하여 방염작업복을 지급하고 미신청자는 지급하지 않았다.

그리고 [표 3]과 같이 ◁◁◁◁◁부는 * * * * *본부(직할), * * * * *처, * * * * *처, * * * * *처, * * * * *처 등 x개 사업소의 안전보건관리책임자와 안전관리자 방염작업복을 미신청 사유로 지급하지 않았다.

[표 3] 안전관리책임자 및 안전관리자 방염작업복 지급 현황

구분	직무	신청 및 지급 현황
지원안전팀	안전관리책임자 안전관리자	▶ * * * * *본부(직할), * * * * *처, * * * * *처, * * * * *처, * * * * *처 등 x개 사업소: 미신청·미지급 ▶ * * * * *본부(직할), * * * * *처, * * * * *본부(직할), * * * * *처, * * * * *처, * * * * *본부(직할), * * * * *본부(직할), * * * * *본부(직할), * * * * *본부(직할) 등 x개 사업소: 지급

출처: 전사 방염작업복 지급 통계 자료(◁◁◁◁◁부) 재구성

그 결과 현장작업 및 안전점검 시 전기적 화재 또는 아크에 의한 화상 등에 노출될 수 있음에도 작업종사자에게 방염작업복을 지급하지 않아 보호구 지급

의무를 위반하고, 작업자 안전보호 조치를 저해하는 등 안전관리 책임을 소홀
하였다.

따라서 방염작업복의 지급대상 업무 작업종사자에 대한 지급 기준을 명확히
정의하는 등 관련 지침서를 개선하여 해당 업무 작업종사자에 대한 미지급이 발생
하지 않아야 한다.

관계부서 의견

◁◁◁◁◁부는 방염작업복을 신청자에 한하여 지급하여 해당 업무 작업
종사자임에도 지급받지 못하는 경우가 발생하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□실장은

- ① 방염작업복 지급대상 직무를 세분화하여 안전사고 발생을 예방할 수 있도록
「안전장구 사용 및 관리 지침서」를 개정하기 바랍니다.(개선)
- ② 방염작업복을 지급받지 못한 해당 작업종사자를 파악하여 방염작업복을 지급
하기 바랍니다.(시정)