


부 서	내 용	의견사항
방 송 기 술 국	● 방송장비 도면 현황화 미흡 - 방송기술국 주조정실 사무실에 비치되어 있는 오디오 시스템 계통도가 [사진 1]과 같이 수정사항이 매직으로 표기되어 있음. [사진 1] 사무실에 비치된 오디오 시스템 계통도  - 수정사항을 덧대어 표기하는 경우 내용을 한눈에 알아보기 힘들고 임의로 수정할 수 있는 여지가 있어 수정사항 표기 방식을 변경할 필요가 있음. ➡ 오디오 시스템 계통도 관리에 만전을 기할 것.	