


현지조치 사항

소관부서 : 전육검사소

일련번호	내 용	비고
	조치 제목 : 검사시행사진 비전송 1. 현황 및 내용 2019년 이후 검사시행사진을 정호시스템에 비전송 2. 조치할 사항 정호전력유 및 검사운영무와 협의하여 배운 시점 내에 검사시행사진을 정호시스템에 전송할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다	

2022 년 8 월 23 일

감 사 인 유충종 
확인자 송영선 

현지조치 사항

소관부서 : 전육검사소

일련번호	내 용	비고
	조치 제목 : 출근휴 작성 현재 요망 1. 현황 및 내용 8월1일~8월9일까지 출근휴 작성누락 2. 조치할 사항 누락된 출근휴 작성 (검사원별 검사실장 대강으로 출근휴보)	

2022 년 8 월 23 일

감 사 인 유원종 (부소장)

확인자 : 오영선

현지조치 사항

소관부서 : 광주검사소

일련번호	내 용	비고
	조치 제목 : 검사시행사진 미전송 1. 현황 및 내용 2022년 5월 이후 검사시행사진을 정온시스템에 미전송 2. 조치할 사항 정온전력유 및 검사운영유와 협의하여 빠른 시일내에 검사시행사진을 정온시스템에 전송할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다	

2022 년 8 월 23 일

감 사 인 유 원 중 해 원 장

확인자 이 도형

현지조치 사항(우수사례)

소관부서 : 광주건설소

일련번호	내 용	비고
	조치 제목 : 건설기계 신고·민원사례 안내를 비롯 1. 현황 및 내용 LED-현황등화장치 등 신고·민원사례를 사진으로 알기쉽게 설명하여 건설기계소유자가 자발적으로 개선할 수 있도록 유도 2. 조치할 사항 사례를 다양화하여 전사적으로 시행될 수 있도록 감사운영국과 협의하시기 바랍니다.	

2022 년 8월 23일


감 사 인 유 문중 (유문중)

광주인사 이 조영 이장

건설기계 신고사례 및 민원사례 관련사항 안내

1. LED 불법등화 부착
2. 등록번호표 식별곤란
3. 보조웨이트 임의부착
4. 적재함 격벽 설치

1. LED 불법등화 부착
2. 등록번호표 식별곤란



3. 보조웨이트 임의부착
4. 적재함 격벽 설치







현지조치 사항 (우수사례)

소관부서 : 전남감사소

일련번호	내 용	비고
	조치 제목 : 라체우 모니터링 시스템 도입 1. 현황 및 내용 라체우 검사 시 수감자에게 이상유위를 카메라로 촬영하면 좌측에 설치된 대형모니터에 실시간으로 송출되어 운전자가 즉시 확인하는 수 있도록 함. 2. 조치할 사항 검사운영부와 협의하여 전사적으로 시행될수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다.	

2022 년 8월 24일

감 사 인 유 원 공 
 감사인. 정승우 