

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 건설공사 재행방기술지도용역 미시행

해 당 부 서 개개개개본부 라라지사, 바바바바지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 개개개개본부

내 용

1. 업무개요

개개개개본부 바바바바지사에서는 쾌적한 주거환경 제공 및 실질적인 주민 삶의 질 향상을 도모하며, ▼▼면의 잠재력과 고유의 테마를 살려 타 지역과의 경쟁력을 갖추고, 인근 마을과의 연계를 통한 중심지 기능 강화 및 지역경제 활성화를 도모하기 위해 ‘▼▼면 농촌중심지활성화사업’을 [표 1]과 같이 시행하고 있으며, 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	주요공종	사업비 (백만 원)
-----	-----	-----	------	---------------

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요공사 계약내용

지구명	공사계약			준공(예정)일	비고
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 따라 건설공사를 착공하려는 경우 제74조에 따라 지정받은 전문기관(이하 “건설재해예방전문지도기관”이라 한다)과 건설산업재해 예방을 위한 지도계약을 체결하도록 규정하고 있고, 公社「건설공사 재해예방기술지도 업무 매뉴얼」에서는 전담 안전관리자 선임의무가 없는 공사금액 1억 원 이상 120억 원(토목 150억 원) 미만의 건설공사는 본공사 착공 전일까지 고용노동부장관이 지정한 전문기관과 재해예방기술지도 용역 계약을 체결하도록 하고 있다.

따라서, 공사감독원은 공사금액 1억 원 이상 건설공사에 대해 고용노동부장관이 지정한 전문기관과 재해예방기술지도 용역 계약을 체결하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

바바바바지사에서는 ▼▼면 농촌중심지활성화사업을 시행하면서 전기공사만 재해예방기술지도용역 계약을 체결하고, 정보통신, 소방시설공사에 대해서 감사일 현재까지 재해예방기술지도용역 계약을 하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 주요 계약내용

(단위: 천 원)

지사명	지구명	공종	계약상대자	계약금액	비고

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 현장의 위험요인을 확인하고 적절한 안전조치를 취할 수 없어 안전 사고의 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 즉시 통신, 소방공사에 대해 즉시 재해예방기술지도용역을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정

사장(가가가가본부 마마마마지사장)은 ▼▼면 농촌중심지활성화사업의 통신, 소방공사에 「산업안전보건법」 제73조에 따라 재해예방기술지도용역을 시행하시기 바랍니다. (시정)