

IV. 모범 사례

1. 모범 사례

일련 번호 : 강릉시험장 - ⑨				
대상 부서 : 민원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 10.	-	모 범(1)	-	-

- ☐ 제 목 : 시험장 청사 및 진출입로 시설물 개선으로 안전사고 예방 기여
- ☐ 내 용

1. 추진 배경

근무자 및 응시생의 안전 확보를 위해 시험장 진출입로 교통안전 시설물에 대한 개선이 필요했다.

2. 추진 내용

본관 뒤편 저지대 법면 지반침하 및 균열 발생으로 지속적 토사유실과 붕괴의 위험이 노출되었는데 [그림 1]과 같이 보수공사를 신속히 진행하여 안전사고 예방에 기여했다.

[그림 1] 청사 법면 지반침하 공사 실시



또한 [그림 2]와 같이 직접 도색 및 문양 작업을 진행하여 이륜차 전용 주차장을 신설하여 청사 내 주차 공간을 확보하고, 불법주차로 인한 안전사고를 예방하는 등 깨끗하고 안전한 시험장 이미지를 제고하였다.

[그림 2] 이론차 전용 주차장 신설



3. 추진 성과

강릉시험장은 내·외부 안전사고 예방을 위해 위험 시설물 및 노후시설을 수시 점검하여 사전에 위험 및 민원 요소를 제거하는 등 무재해 안전사업장 환경을 조성했다.

□ 조치할 사항

강릉시험장 단장은 안전하고 쾌적한 시험장 환경 조성을 위하여 지속적으로 노력하여 주시기 바랍니다. (모범)