

# 한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [9] 선제적 고장예방활동으로 고품질 전력공급 기여  
관 계 부 서 : 서천지사 전력공급팀  
모 범 직 원 : 서천지사 전력공급팀 대리 안지윤  
내 용

서천지사 전력공급부 안지윤 대리는 동료들과 함께 7,286[C-km]의 배전선로의 유지보수를 담당하면서 순시 및 진단작업을 적극적으로 수행하고, 불량 기자재 및 위해개소를 적기 보강하여 고장예방 및 전기품질 향상에 기여하고 있다.

## ① 지역 특성을 고려한 특별 순시 강화 및 선제적 대응으로 안정적 전력공급

관내 폭설 및 강풍으로 전력설비에 피해가 우려된 상황에서 적극적 순시 대책 계획 수립하고 선제적 예방활동을 통해 관내 안정적 전력공급과 더불어 군민의 신뢰도 향상에 크게 기여하였다.

서해안 특성상 철새도래지로 조류관련 정전이 많고, 순간적인 돌풍으로 수목 등 이물 접촉으로 인한 정전이 빈번히 발생하여 선제적 예방활동 및 선로 보수공사를 통해 전년대비 고장건수(7건 → 5건)가 감소하여 안정적 전력공급에 [표] 및 [그림 1]과 같이 크게 기여하였다.

[표] 연도별 고장 현황

| 구 분 | '21년 | '22년 | '23년 | '24년 | '25년 |
|-----|------|------|------|------|------|
| 일 시 | 1    | -    | -    | 2    | 1    |
| 순 간 | 12   | 6    | 8    | 5    | 4    |
| 합 계 | 13   | 6    | 8    | 7    | 5    |

[그림 1] 관련 공문

|               |               |           |
|---------------|---------------|-----------|
| 관련 증빙 익명화     | 관련 증빙 익명화     | 관련 증빙 익명화 |
| 특별순시 계획수립(폭설) | 특별순시 계획수립(조류) | 예방활동 특별교육 |

## ② 재난(집중호우) 발생상황 신속 대응으로 배전설비 피해 최소화

최근 3년간 서천군에서 발생한 집중호우에 의한 선로고장 및 전력설비 피해 확산을 방지하기 위하여 [그림 2]와 같이 침수피해 지역 응급복구방안 수립 및 신속하고 정확한 상황판단을 통해 감전사고를 예방하였으며, 이후에도 해당지역 지속적인 관리를 통하여 재난상황 안정화 및 우리 회사 대내외 이미지 제고에 크게 기여하였다.

[그림 2] 관련 공문

|           |           |               |
|-----------|-----------|---------------|
| 관련 증빙 익명화 | 관련 증빙 익명화 | 관련 증빙 익명화     |
| 집중호우피해 현장 | 집중호우피해 현장 | 집중호우관련 상황실 운영 |

#### 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)