

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

시 정 및 주 의 요 구

제 목 연승어선 검사점검표 작성에 관한 사항

소관부서 제주지사

조치부서 제주지사

내 용

1. 업무 개요

제주지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2025.4.29.부터 2025.10.22까지 △△△□□□□(선박번호 : 00000000-0000000, 총톤수 : 36톤) 등 4척의 선박검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 검사기준실에서는 “조업편의시설(바람막이) 설치 연승어선 검사지침” 시행 알림으로¹⁾ 조업편의시설(바람막이) 설치 연승어선 검사지침 : 검사기준실-476(2016.4.27.) 연승어선의 조업현실을 감안하여 업종별 조업특성을 고려한 「연승어선 검사지침」을 시행하였다.

또한, 「연승어선 검사지침」 8호에 검사결과 조치사항 중에는 연승어선 검사점검표를 작성하여 해당 검사보고서에 첨부하도록 하고 있다.

따라서 연승어선은 기존 어선설비와 추가설비²⁾에 대하여 면밀히 점검하고 해당 검사기록을 연승어선 검사점검표에 기록하여 차기 검사에 정보를 제공하여야 한다.

1) 조업편의시설(바람막이) 설치 연승어선 검사지침 : 검사기준실-476(2016.4.27.)

2) 1. 통풍설비 및 출입구, 2. 탈출설비, 3. 소방설비, 4. 전기설비, 5. 계선 및 양묘설비

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 지사에서는 위 어선들에 대하여 아래 [표] “연승어선 검사점검표 작성 현황”과 같이 어선검사보고서에 연승어선 검사점검표를 작성하지 않았다.

[표] 연승어선 검사점검표 작성 현황

구분	선박번호 및 선명	검사일자	검사종류	사유
1	00000000-00000000 (△△△□□□호)	2025.4.29	정기검사	연승어선 검사점검표 미첨부
2	00000000-00000000 (△□△□△□호)	2025.7.07	제1종중간검사	연승어선 검사점검표 미첨부
3	00000000-00000000 (△△□□□□호)	2025.7.18	제1종중간검사	연승어선 검사점검표 미첨부
4	00000000-00000000 (△△△△△△호)	2025.10.22	정기검사	연승어선 검사점검표 미첨부

위 업무를 부적정하게 처리한 주된 원인은 위 선박검사를 수행한 검사원이 관련 규정확인을 소홀히 한 것이 원인이다.

4. 조치할 사항

제주지사장은

① 앞으로 검사보고서 작성에 나타난 문제점들을 교육하여 향후 유사사례가 발생하지 않도록 지도·감독을 철저히 하시기를 바라며, 종결된 임시검사 보고서에 연승어선검사점검표를 첨부하도록 조치하고,(시정)

② 위 업무처리를 부적정하게 수행한 검사원 ◇급 ○○○, ◇급 ○○○에 대해서는 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)