

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 ■■■■■팀

【제 목】 건설폐기물(폐아스콘)의 위탁처리 미흡

【행정상 조치】 통보

【재정상 조치】 -

【신분상 조치】 -

【지 적 내 용】

1. 현 황

광주광역시도시공사는 각종 건설공사에서 발생한 건설폐기물을 처리하기 위하여 위탁처리용역을 발주하고 최근 3년간 건설폐기물을 위탁처리 현황은 <표>와 같다.

< 표 > 건설폐기물 위탁처리현황(2020년부터 현재까지)

구분	위탁용역 건수	위탁처리량			비고
		계	폐콘크리트	폐아스콘	
건설폐기물 처리용역	31 건	239,089 TON	184,451 TON	54,638 TON	건설폐재류 한정

2. 위법·부당내용

「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」 제4조에 따라 지방공기업 등은 건설폐기물을 친환경적으로 적절하게 처리하고 재활용을 촉진할 수 있는 시책을 이해하여야 하며, 같은 법 제15조에 따라 발주하는 건설공사에서 위탁처리하는 건설폐기물의 양이 100톤 이상인 경우에는 건설공사와 건설폐기물 처리용역을 분리하여 발주하도록 되어 있다.

또한 「건설폐기물의 처리 등에 관한 업무지침(환경부예규 제708호)」에 따라 건설폐기물을 처리하는 경우 종류별·처리방법 별로 최대한 분리·선별하여야 하며, 건설폐기물 중 불연성폐기물에 해당하는 건설폐재류(폐아스팔트콘크리트 등)는 건설폐기물 중간처리업자에 의하여 재활용하고 재활용이 불가능한 것은 매립처리하고,

특히, 폐아스팔트콘크리트는 고부가가치 용도로의 재활용이 용이하도록 최대한 다른 건설폐기물과 분리하여 배출하고 순환아스콘 생산시설을 갖춘 건설폐기물 중간처리업체로 분리발주하는 등의 방법으로 최대한 재활용하도록 하여야 하며, 낙찰업체 선정 시에 순환아스팔트콘크리트 생산시설의 보유여부와 순환아스콘을 제대로 생산·관리하는지 확인(직접생산확인증, 환경마크, GR, 단체표준 등) 하도록 하고 있다.

그런데 광주광역시도시공사는 위 <표>와 같이 폐아스팔트콘트리트 54,638톤에 대하여 분리발주하는 등의 재활용 방안을 검토하지 않거나 다른 건설폐기물과 동일하게 처리하여 폐아스팔트콘크리트의 재활용 노력을 소홀히 하였다.

【조치할 사항】

<행정상조치> ■■■■팀은

건설현장에서 발생하는 폐아스콘을 취탁 처리하려는 경우 건설폐기물의 재활용을 촉진하기 위하여 분리발주 여부 등을 사전 검토할 수 있도록 자체 지침 등을 마련하시기 바랍니다. (통 보)

붙임 지방공기업 추진사업실태 점검의견서 1부