

일련번호	△△△-04
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 △△△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다

2021. 10. 13.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△	2021	현지조치	-	-

제 목 : 위험한 장소(보일러실)에 대한 경고 표지 미부착

(현 황)

- 산업안전보건법 제37조(안전보건표지의 설치·부착)는“사업주는 유해하거나 위험한 장소·시설·물질에 대한 경고, 비상시에 대처하기 위한 지시·안내 또는 그 밖에 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취하기 위한 사항 등을 그림, 기호 및 글자 등으로 나타낸 표지를 근로자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 설치하거나 붙여야 한다.”고 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- 감사일 현재(2021.10.13.) △△△△△△△△△△ △△대피소에서는 보일러실을 운영하면서 위험한 장소·시설에 대한 경고 표시를 하지 않고 관리하고 있음.

추후기입

보일러실 입구 사진

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【△△△△△△△△△△】
 - 근로자의 안전 및 보건 의식을 고취할 수 있도록 보일러실 입구 등에 위험한 장소·시설에 대한 경고표시 부착.