

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ △△△△△ (△△△△△ △△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△△ △△△△△

(행정상 권고)

제 목 국립공원 탐방객 수 조사 시스템 관리 개선방안 마련 필요
관 계 기 관 △△△△△ △△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 『물품관리업무 매뉴얼』 제3절에 따르면 소프트웨어와 같은 물품관리법 일 부적용 배제물품도 해당 물품의 특성을 고려하여 그 물품의 효율적이고 적절한 관리에 필요한 사항을 정하여 관리 하여야 함
- 탐방객 수 조사시스템 사용자 매뉴얼(2020. 9.)의 장비관리에 따라 장비현황을 확인 하고, 정상적으로 작동되지 않는 계수기를 즉시 조치하여야 함

2. 현황 및 지적내용

- 2007년 입장료 폐지 이후 탐방객 수 조사의 신뢰도 향상과 조사의 효율성 제고를 위해 전자계수기를 주요 지점에 시범 설치하였으며 「2009년 탐방객 계수시스템 설치계획 통보(△△△△△-1879호, 2009.08.12.)」에 따라 전 공원 사무소 313개소에 전자식 탐방객 계수시스템을 설치하였음.
- 이후 △△△△△는 공원 정책의 과학적 기반을 제공하고 자료관리, 계수기 유지 관리, 업무효율 향상, 데이터 활용(혼잡도 안내)을 위해‘20~‘22년 연차사업으로 탐방객 수 조사 시스템 개발 및 계수기 고도화 사업을 추진하고 있음.

<표. 4> 탐방객 수 조사시스템 연차별 사업 추진 계획

연도	탐방객 수 조사 시스템	계수기 고도화 (현 계수기-탐방객 수 조사 시스템 연계)	비고
계		313개소	
‘20년	개발	11개소	완료
‘21년	기능개선	169개소	완료
‘22년	기능개선	133개소	예정

- 동 사업을 통해 구축한 탐방객 수 조사시스템에 대하여 감사일 현재 (2021.11.18.) 점검한 결과, 통신 불능 계수기가 8개소(△△△△△ △△△△△, △△△△△ △△△, △△△ △△△·△△△, △△△ △△△·△△, △△△ △△△ △△△, △△△△△ △△△△△)에 이르는 것으로 확인 됨

<표. 5> 탐방객 수 조사시스템 계수기 점검 결과

구 분	조사시스템 연계 계수기	통신정상 계수기	통신불능 계수기
계수기	180개소	172개소	8개소

- △△△△△는 탐방객 수 시스템과 연계된 계수기에 대한 전반적인 점검을 이행하고 작동이 되지 않는 통신불능 계수기에 대한 정기적인 정비 및 점검 결과를 기록 통보하는 등 탐방객 수 조사시스템 운영 및 계수기 관리를 내실화 할 수 있는 개선방안 마련이 필요한 것으로 판단됨.

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】
- 국립공원 탐방객 수 조사 시스템과 연계된 계수기에 대한 전반적인 점검을 이행하고, 정기적인 점검 이행 후에는 점검결과를 기록·통보조치 하는 등 탐방객 수 조사 시스템 관리를 내실화 할 수 있는 개선방안 마련