

감사결과처분(요구)서

일련번호	12	감사자	감사실		공 개 () 비 공개 (○)
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원○○사무소 (○○○ ○○○○○○, ○○○국립공원○○사무소)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 각 2 1개월 이내

○○○국립공원○○사무소
(신분상 주의2, 행정상 통보)

제 목 건설폐기물 처리 용역 감독 업무 소홀
관 계 기 관 ○○○ ○○○○○○, ○○○국립공원○○사무소
내 용

1. 업무처리기준

○ 『건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리 지침』(환경부예규 제708호, 2022.9.6.)에 따라 폐기물 수집·운반증의 발급에 관한 사항은 아래와 같음.

가. 근거 : 폐기물관리법 시행규칙 제5조제1항 및 별표5 제6호

나. 신청서식 : 폐기물관리법 시행규칙 별지 제68호 서식

다. 발급기관 : 건설폐기물처리업 허가기관

라. 발급신청시기 : 건설폐기물의 수집·운반이 시작되기 1일전까지

마. 발급대상

1) 건설폐기물 처리업자의 전용차량 또는 임시차량(임시차량은 영업용에 한함)

2) 건설폐기물 배출자가 그 건설공사현장에서 발생한 건설폐기물을 건설공사 현장 밖으로 운반하기 위하여 사용하는 수집·운반차량

바. 폐기물 수집·운반증의 규격 및 기재내용

1) 규격 : 원의 지름은 100mm, 바탕색은 노란색(임시차량의 경우 흰색)

2) 기재내용 : 차량증 번호, 차량번호, 운반폐기물의 종류, 업체명, 수집·운반 장소, 유효기간, 발급일자

○ 공단 『건설폐기물 처리업무 매뉴얼』 5-라-2)항에 따라 폐기물 배출시 주의 사항은 아래와 같음.

가) 공사현장에서 발생된 건설폐기물의 배출시 설계에 반영된 건설폐기물의 토사 등이 혼합되어 배출되지 않도록 확인한다.

나) 철거공사 현장의 전·중·후를 사진으로 촬영하여 기록유지 하는 등 현장 감독을 철저히 한다.

다) 건설폐기물 배출시 수집·운반업체 또는 중간처리업체(공인된 시설의 계량 시설 포함)의 계량시설에서 수집·운반차량의 적재량을 계근하는 과정을 수시로 확인한다.

2. 현황 및 지적내용

○ 건설폐기물 수집·운반 차량 현황

공 사 명	계약기간	폐기물처리량	등록된 처리업자 전용차량번호	실제운영 차량번호	비고
계 (2건)					
○○계곡 훼손지 생태축 복원사업 폐기물 처리 용역	2020. 9. 1.~ 12. 19.	페 콘크리트 2,016톤 페아스콘 291톤 혼합건설폐기물 363톤	83주804※ 87나873※ 91저529※ 95더073※ 95주533※ ○○06로850※	○○06모750※ ○○06사680※ ○○06사690※ ○○06사758※ ○○06사821※ ○○06아580※ ○○06아608※	등록된 차량과 실제 운영차량 번호 상이
○○○국립공원 ○○사무소 청사 신축 공사 폐기물 처리 용역	2022. 9. 5.~ 2023. 9. 4.	페 콘크리트 1092톤 페아스콘 512톤 건설폐자재 194톤 혼합건설폐기물 37톤	○○93거618※ ○○93거618※ ○○93거306※ ○○93거244※ ○○80마256※ ○○06조880※ ○○06조782※ ○○06오729※ ○○06오729※ ○○06소844※ ○○06소812※ ○○06보170※ ○○06보136※ ○○06보136※	○○06보828※ ○○06소562※ ○○06소816※ ○○06소844※ ○○06오549※ ○○06오569※ ○○06오582※ ○○06오729※ ○○06조560※ ○○06조588※ ○○06조782※ ○○06조782※ ○○06조880※ ○○06초806※	

공 사 명	계약기간	폐기물처리량	등록된 처리업자 전용차량번호	실제운영 차량번호	비고
			○○06노258※ 97저415※ 94모604※ 92두138※ 86버564※ 84오368※	○○06거542※ ○○06너560※ ○○06파874※ ○○06하763※	

- ○○○국립공원○○사무소는 2020년 ○○계곡 훼손지 생태축 복원사업 폐기물 처리용역(2020. 9. 1. ~ 12. 19.), 2022년 ○○○국립공원○○사무소 청사 신축 공사 폐기물 처리 용역(2022. 9. 5. ~ 2023. 9. 4.)을 위해 각각 건설폐기물 처리 업체와 계약을 맺고 폐기물 처리 용역을 시행하였으나,
- 건설폐기물 처리의 경우 건설폐기물 수집·운반 허가증에 등록된 전용차량이나 임시허가를 얻은 차량을 이용하여 폐기물을 처리해야 함에도,
- 상기 건설폐기물 수집·운반 차량 현황처럼 해당 건설폐기물 처리 용역에 등록된 차량과 실제운영 차량이 상이함이 확인 되었고, 용역감독원 또한 폐기물 수집·운반 차량이 상이함에도 임시허가 여부를 확인하지 않는 등 용역 감독 업무를 소홀히 한 사실이 확인됨.

3. 조치할 사항

- 신분상 주의2 (단기조치: 2개월 이내) 【○○○ ○○○○○】
 - 건설폐기물 처리 용역 감독 업무 소홀
 [관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	○○직 ○○	○○○	공원시설사업	○○○국립공원○○사무소	주의	2020. 2. 3. ~ 현재
2	○○직 ○○	○○○	공원시설사업	○○○국립공원○○사무소	주의	2020. 2. 3. ~ 현재

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련