

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2023(현)-050
수 신	xx처(xx팀)
제 목	장비 이동동선 신호수 미배치

지 적 내 용

2023년 종합감사의 일환으로 현장점검을 시행한 결과 불임과 같은 미비 사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

조치할 사항

아래 불임의 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치하여 안전사고가 발생하지 않도록 인원 및 장비에 대한 안전관리를 철저히 하게 시행하시기 바랍니다.

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2023년 x월 xx일까지 회신하여 주시기 바랍니다. (조치에 1개월 이상 소요시에는 조치계획을 수립하여 회신하고 조치 완료후 결과 회신할 것)

2023년 x월 x일

감 사 반 장 ○ ○ ○ (인)

직인 생략

요구번호	2023(현)-050 (xx팀)	
지적사항	(○○○공사) 장비(백호) 이동동선에 근로자 안전을 위한 신호수 미배치	
조치사항		(조치 후 사진)