

# 한국가스공사 상임감사위원

## 주의 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-11호

제목 건설기술인 현장배치 검토, 승인 미흡

소관부서 ☒☒본부 ee기지본부, ▲▲본부 mmnn지역본부

조치부서 ⓀⓀⓀⓀ처

내용

### 1. 업무 개요

ee기지본부 ##부는 &&&&(주)을 계약상대자로 하여 “ee기지 장기운영 저장탱크(TK-202) 정밀점검 및 정비공사(계약기간: 2016. 9. 19. ~ 2021. 3. 18.)”와 “ee기지 장기운영 저장탱크(TK-203) 정밀점검 및 정비공사(계약기간: 2017. 7. 26. ~ 2019. 3. 29.)”를 시행하였다.

mmnn지역본부 ΨΨΨΨ부는 (주)(w)(w)(w)(w)(w)를 계약상대자로 하여 “2018년 계량설비 교체공사(계약기간: 2018. 11. 30, ~ 2019. 12. 20.)”와 “하남관리소 가스히터(HTR-31C) 증설공사(계약기간: 2019. 8. 9. ~ 2019. 11. 8.)”를 시행하였고, ⊖⊖⊖⊖ ⊖⊖⊖⊖ mmnn지사를 계약상대자로 하여 각각 “dh~di(신ef교)구간 배관이설 핫태핑 공사(계약기간: 2019. 6. 3. ~ 2019. 10. 31.)” 및 “bl~cs(eg교)구간 배관이설 핫태핑 공사(계약기간: 2019. 6. 25. ~ 2020. 1. 15.)”를 시행하였으며,

mmnn지역본부 <<<<부는 “aw관리소 핫태핑공사(계약기간: 2019. 9. 18. ~ 2019. 12. 31.)를 시행하였다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 및 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 따르면 건설사업자는 건설공사 현장에 건설기술인을 1명 이상 배치하여야 하며, 이미 시공 중에 있는 공사의 현장에서 새로이 행하여지는 동일한 종류의 공사에 대해서는 공사품질 및 안전에 지장이 없는 범위에서 발주자의 승낙을 받아 1명의 건설기술인을 3개의 건설공사 현장에 배치할 수 있다.

## 3. 감사 결과 확인된 문제점

### 가. ee기지본부 ##부

계약상대자인 &&&&(주)이 2017. 7. 8.부터 “TK-202 정밀점검 및 정비공사” 현장대리인으로 근무 중인 건설기술인(BNN)을 2017. 08. 11.부터 “TK-203 정밀점검 및 정비공사” 현장대리인으로 중복하여 선임하는 내용으로 “TK-203 정비공사” 착공계(2017. 8. 11.)를 제출하였으나,

ee기지본부 ##부는 착공계를 검토하여 건설기술인(현장대리인) 중복 선임에 대해 별도의 승낙절차를 이행하지 아니하였고, &&&&(주)는 우리공사의 승낙 없이 현장대리인을 중복 배치하여 【표 1】 과 같이 “TK-203 정밀점검 및 정비공사”와 “TK-205 정밀점검 및 정비공사” 등 2개의 현장에 동일인을 현장대리인으로 배치하여 근무하게 하였다.

[표 1] 현장대리인 중복 선임 현황(ㄹㄹ지본부)

| 현장대리인 | 계약<br>공사명   | 착공계<br>제출일 | 착공계<br>승인일 | 현장대리인<br>선임 기간      |
|-------|-------------|------------|------------|---------------------|
| BNN   | TK-202 정비공사 | ‘16.09.27  | 없 음        | ‘17.2.8 ~ ‘19.6.9   |
|       | TK-203 정비공사 | ‘17.08.11  | 없 음        | ‘17.8.11 ~ ‘19.3.29 |

※ 출처: 확인서 “건설기술인 현장배치에 관한 사항”(2021. 9. 29.)

#### 나. mmnn지역본부 ㄱㄱㄱㄱ부

계약상대자인 (주)(w)(w)(w)(w)(w)가 2018. 11. 30.부터 “2018년 계량설비 교체공사” 현장대리인으로 근무 중인 건설기술인(BOO)을 2019. 8. 13.부터 “하남관리소 가스 히터(HTR-31C) 증설공사” 현장대리인으로 중복하여 선임하는 내용으로 “하남 관리소 가스히터 증설공사” 착공계(2019. 8. 13.)를 제출하였으나,

mmnn지역본부 ㄱㄱㄱㄱ부는 착공계를 검토하여 건설기술인(현장대리인) 중복 선임에 대해 별도의 승낙절차를 이행하지 아니하였고, (주)(w)(w)(w)(w)(w)는 우리공사의 승낙 없이 현장대리인을 중복 배치하여 【표 2】와 같이 “2018년 계량설비 교체 공사”와 “하남관리소 가스히터(HTR-31C) 증설공사” 등 2개의 현장에 동일인을 현장대리인으로 배치하여 근무하게 하였다.

또한, 계약상대자인 ㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹㄹ mmnn지사가 각각 ‘19. 6. 3.과 ‘19. 6. 25.부터 “\*\*~&&(^^^교)구간 배관이설 핫태핑 공사”와 “bl~cs(eg교)구간 배관이 설 핫태핑 공사”에 가스공사의 승인(‘19. 7. 5)을 받고 현장대리인으로 중복 배치 되어 근무 중인 건설기술인(BPP)을 ‘19. 9. 23.부터 “++관리소 핫태핑공사”에 현장 대리인으로 추가 중복하여 선임하는 내용으로 “++관리소 핫태핑공사” 착공계 (‘19. 9. 23.)를 제출하였으나,

mmnn지역본부 ㄱㄱㄱㄱ부는 착공계를 검토하여 건설기술인(현장대리인) 중복선

임에 대해 별도의 승낙절차를 이행하지 아니하였고, mmnn지사는 우리공사의 승낙 없이 현장대리인을 추가 중복 배치하여 【표 2】와 같이 중복 배치를 승인받은 “dh~di(신ef교)구간 배관이설 핫태핑 공사” 및 “bl~cs(eg교)구간 배관이설 핫태핑 공사” 외 “aw관리소 핫태핑공사” 현장에도 동일인을 현장대리인으로 배치하여 근무하게 하였다.

[표 2] 현장대리인 중복 선임 현황(mmnn지역본부)

| 현장대리인 | 계약<br>공사명                   | 착공계<br>제출일 | 착공계<br>승인일 | 현장대리인<br>선임 기간        |
|-------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| B00   | 2018년 계량설비 교체공사             | '19.03.20  | 없 음        | '18.11.30 ~ '19.12.20 |
|       | ca관리소 가스히터(HTR-31C)<br>증설공사 | '19.08.13  | 없 음        | '19.08.13 ~ '19.11.07 |
| BPP   | dh~di(신ef교)구간<br>배관이설 핫태핑공사 | '19.06.13  | '19.06.25  | '19.06.03 ~ '19.10.31 |
|       | bl~cs(eg교)구간 배관이설<br>핫태핑 공사 | '19.06.13  | '19.07.05  | '19.06.25 ~ '20.01.15 |
|       | aw관리소 핫태핑공사                 | '19.09.23  | 없 음        | '19.09.23 ~ '19.11.20 |

※ 출처: 확인서 “토석정보공유에 관한 사항”(2021. 9. 29.)

## 관계부서 등 의견 및 검토결과

ee기지본부 ##부 및 mmnn지역본부 ΨΨΨΨ부는 추후 건설기술인(현장대리인) 중복 배치 시 관련 규정에 따라 건설기술인(현장대리인) 승낙 절차를 이행하겠다고 하였다.

## 조치할 사항

ⓂⓂⓂⓂ처장은

착공계 검토 및 현장대리인 중복 선임 승인 등의 공사 관리업무를 미흡하게 한  
업무담당자와 관리책임자에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

### [관련자]

ee기지본부 !@!@반 차장 BHH (現,ee영기지본부 ㄱㄱㄱㄱ부)

ee기지본부 !@!@반 부장 BII (現,ee기지본부 ㄴㄴㄴㄴ부)

mmnn지역본부 ψψψψ부 차장 III (現,mmnn지역본부 ㄷㄷㄷㄷ부)

mmnn지역본부 ψψψψ부 부장 VVV