

통 보

제 목 시공감리 징구서류 확인절차 미준수에 관한 사항

관 련 부 서 서울서부지사

내 용

1. 업무 개요

서울서부지사는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 서울특별시 ○○○구, ○○구 등 6개 구의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

서울서부지사는 관내 ○○동 오피스텔 등 11개의 사용자공급관 시공감리를 수행하면서 라인마크가 설치되지 않은 사항에 대하여 ‘라인마크 미설치 사유서’를 징구한 후 감리결과를 적함으로 처리하였고, ○○○동 ***번지 밸브 교체 공사 등 3개소의 공급관 시공감리 시에는 비파괴검사 성적서 재판독을 실시한 후 해당 서류에 재판독자의 날인만 한 채 감리결과를 최종 적함으로 처리하였다.

2. 사용자공급관 라인마크 설치 완료 문서 미징구

가. 관련규정 및 판단기준

상세기준인 KGS FS551 「일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준(이하 “KGS FS551”이라 한다)」 2.10.3.3항에 따라 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부 지면에는 매설위치를 확인할 수 있도록 라인마크 또는 표지판을 설치하여야 한다.

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-31조 제1항에서는 도로 포장 지연 등 라인마크 설치가 지연될 가능성이 있는 경우에는 표지판, 스프레이 등 임시 조치를 한 후 지침 별지 제31호 서식의 ‘라인마크 미설치 사유서’를 청구하고 최종감리를 처리할 수 있도록 하고 있다.

이때 사용자공급관의 경우 추후 라인마크 설치가 완료되면 별지 제32호 서식의 설치완료 문서를 청구하고 차기 정기검사 시 라인마크 설치상태를 확인하여 만약 라인마크 설치상태가 부적합할 때에는 정기검사 결과를 부적합 처리하도록 하고 있다.

따라서, 서울서부지사는 공동주택 등 사용자공급관 시공감리 시 부득이하게 라인마크 설치가 지연될 때에는 라인마크 미설치 사유서를 청구한 후 감리결과는 처리하되 추후 설치 완료가 되면 설치 완료 문서를 청구하고 차기 정기검사 시 관련 절차에 따라 검사업무를 처리하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울서부지사는 감사대상 기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 9. 30.)동안 사용자공급관에 대한 시공감리를 수행하면서, 공동주택 부지 내 포장 또는 조경공사 지연 등으로 라인마크 설치가 지연되어 ‘라인마크 미설치 사유서’를 청구하고 최종 시공감리를 ‘적합’으로 처리하였으나, 그 이후 설치예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료’ 문서는 청구하고 있지 않았다. (※ 다만, 시공감리 후 차기 정기검사를 실시한 공동주택 5개소를 샘플링하여 현장확인한 결과, 해당 시설의 라인마크는 모두 적정하게 설치되어 있음을 확인함)

[표 1] 라인마크 설치완료 문서 미징구 내역

연번	접수번호	시설명	시공감리일 (검사원)	라인마크	
				미설치 사유서 징구	설치완료 확인서 징구
1	2022-*****	“A”	****.*** (○○○)	○	X
2	2022-*****	“B”	****.*** (○○○)	○	X
3	2022-*****	“C”	****.*** (○○○)	○	X
4	2022-*****	“D”	****.*** (○○○)	○	X
5	2022-*****	“E”	****.*** (○○○)	○	X
6	2022-*****	“F”	****.*** (○○○)	○	X
7	2023-*****	“G”	****.*** (○○○)	○	X
8	2023-*****	“H”	****.*** (○○○)	○	X
9	2022-*****	“I”	****.*** (○○○)	○	X
10	2022-*****	“J”	****.*** (○○○)	○	X
11	2021-*****	“K”	****.*** (○○○)	○	X

※ 자료출처 : 검사서류철 편철 자료 재구성

3. 비파괴검사 결과서 담당 검사원 확인기록(날인) 누락

가. 관련규정 및 판단기준

사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제3-52조에 따라 비파괴시험 필름에 대하여는 최종감리 전까지 공사에서 재판독을 실시하여야 한다.

이때 사규 「비파괴검사에 대한 검사업무처리지침(2100-5)」 제10조제2항에서는 1차로 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 도면을 비교하여 비파괴 실시 부분 일치여부 및 그 수량 등을 확인하여 비파괴검사 결과서에 확인결과를 기록하도록 하고 있으며, 2차로 비파괴확인자는 비파괴시험 필름으로 결함의 등급분류 및

적부 판정의 적정여부를 확인하고 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하고 있다.

따라서 서울서부지사는 먼저 담당 검사원이 비파괴검사 결과서와 검사 도면 일치 여부 등을 확인한 후 비파괴검사 결과서에 그 확인 결과를 기록(날인)하도록 하고, 그 후 비파괴확인자가 재판독을 실시하면서 마찬가지로 검사결과서에 확인 날인을 하도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울서부지사는 ○○○동 ***번지 밸브 교체 공사 등 3개소에 대한 시공감리를 수행하면서, 비파괴검사 결과서에서 1차적으로 확인하여야 할 담당 검사원의 확인결과 기록(날인) 없이 비파괴확인자의 확인 날인만 있는 상태로 감리결과를 최종 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 2] 담당 검사원 비파괴 결과서 확인기록 누락 내역

연번	접수번호	시설명	시공감리일 (검사원)	확인기록 여부	
				담당 검사원 (1차)	비파괴확인자 (2차)
1	2023-*****	“A”	****.**,**	X	○
2	2023-*****	“B”	****.**,**	X	○
3	2023-*****	“C”	****.**,**	X	○

※ 자료출처 : 감사서류철 편철 자료 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울서부지사장은

위 [표 1] 및 [표 2]와 같이 최종 시공감리 시 미설치된 라인마크의 설치예정일이 지났음에도 ‘라인마크 설치완료’ 문서를 청구하지 않거나 비파괴검사 결과서 상 담당 검사원의 확인결과 기록(날인) 없이 최종 감리결과를 ‘적합’으로 처리하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)