

통 보

제 목 LPG특정사용시설 검사표 작성 미흡

관 련 부 서 인천본부

내 용

1. 업무 개요

인천본부에서는 관할 지역 내 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설에 대하여 아래 [표 1]와 같이 완성검사를 실시하고, 그 검사 결과를‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

접수번호	업소번호 (시설번호)	업소명	검사종류	검사일자	검사결과	관련자 (검사원)
20**-*****	***** (****)	‘A’	완성검사	20**.**.*	적합	○○○
20**-*****	***** (****)	‘B’	완성검사	20**.**.*	적합	○○○
20**-*****	***** (****)	‘C’	완성검사	20**.**.*	적합	○○○

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받고 그 결과가 적합한 경우에만 해당 시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있으며, 우리 공사에서는 LPG특정 사용시설 완성검사 시 같은법 시행규칙 제69조와 KGS Code 또는 지침 등에서 요구하는 관련 규정을 준수하고 있는지 확인하고 그 내용을 검사표에 기록하여야 한다.

특히 LPG특정사용시설 중 소형저장탱크에 의한 시설일 경우 KGSCode FU432에서 요구하는 소형저장탱크와의 이격거리 및 경계책 설치에 대한 기준을 준수하는지 확인하여 검사표에 작성해야 한다.

KGS FU432 소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준

2.3.3.1 이격거리

소형저장탱크의 충전질량에 따른 이격거리 기준은 다음과 같다.

(1) 소형저장탱크의 충전질량에 따른 이격거리는 표 2.3.3.1(1)과 같다. 다만, 사업소 경계가 바다·호수·하천·도로 등과 접하는 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 보며, 이 경우 토지경계와의 거리는 탱크외면으로부터 최소 0.5m 이상의 안전공지를 유지한다.

소형저장탱크의 충전질량(kg)	가스충전구로부터토지 경계선에 대한 수평거리(m)	탱크간 거리(m)	가스충전구로부터건축물 개구부에 대한 거리(m)
1,000미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
1,000이상 2,000미만	3.0 이상	0.5 이상	3.0 이상
2,000이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상

[비고] 동일한 사업소에 두 개 이상의 소형저장탱크가 있는 경우에는 각 소형저장탱크 저장능력별로 이격거리를 유지해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 인천본부에서는 감사대상 기간 동안에 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설에 대한 완성검사를 실시하면서 아래 [표 2]와 같이 KGSCode FU432에서 요구하는 기준과 맞지 않게 소형저장탱크 가스 충전구로부터 토지경계 측정을 잘못하여 검사표에 기재한 3건이 확인되어 검사 결과의 신뢰성이 저하되는 결과를 초래하였다. (다만 현장확인 결과 충전구와 토지경계 이격거리는 기준에 맞게 설정되었고 검사표를 오기재한 것으로 확인함)

[표 2] 소형저장탱크 검사표 작성 부적정 내역

연번	접수번호	시설명	저장능력	검사원	위반 유형	준수 기준	검사표 작성 내용
1	20**-**-** *****	‘A’	1,887kg	4급 ○○○	토지경계 이격거리	3m 이상	미작성
2	20**-**-**-** *****	‘B’	2,450	4급 ○○○	토지경계 이격거리	5.5m 이상	1m
3	20**-**-**-** *****	‘C’	2,450	4급 ○○○	토지경계 이격거리	5.5m 이상	1m

첨부 : 검사원 검사표 기록 부적정 증빙 1부 (생략)

관련부서 및 관련자 의견

조치할 사항 인천본부장은

소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설 완성검사 시 가스충전구로부터 토지경계와의 이격거리 등을 검사표에 잘못 표기하여 검사 결과의 신뢰성이 저하되는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)