






2024년도 □□공항 종합감사결과 현지도치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ 공항시설 안내문 훼손에 관한 사항 ○ 공항 주차장 등 공항지역에는 시설물에 대한 설명, 관리책임자 등 공항 시설에 대한 안내문이 부착되어 있음. ○ 그런데 일부 안내문이 훼손되어 있어 안내문 관리가 필요한 실정임.  ○ 조치할 사항 : 훼손된 공항시설 안내문을 재정비하여 관리하시기 바랍니다.	운영
2	□ 주차장 보도블럭에 관한 사항 ○ 공항 주차장 일부 구간에 차량주차가 가능하도록 보도블럭이 설치되어 있음. ○ 그런데 보도블럭 일부가 훼손되어 있어 관리가 필요함.  ○ 조치할 사항 : 주차장에 훼손된 보도블럭을 재정비하여 관리하시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
3	□ 주차장 블라드에 관한 사항 ○ 공항 주차장 일부 구역에 불법 주차를 방지하기 위한 블라드가 설치되어 있었음. ○ 그런데 블라드가 훼손되어 있어 관리가 필요함.   ○ 조치할 사항 : 주차장에 훼손된 블라드를 재정비하여 관리하시기 바랍니다.	운영
4	□ 주차장 방치 물품에 관한 사항 ○ 공항 주차장 출입구에는 주차장 관리를 위한 물품이 있음 ○ 그런데 물품이 훼손된 상태로 방치되고 있어 관리가 필요함.   ○ 조치할 사항 : 주차장에 훼손된 물품을 처리하시기 바랍니다.	운영
5	□ 사택점검 증빙 관련 개인정보에 관한 사항 ○ 사택운영기준에 따라 사택점검을 위한 사택입주직원들에게 주민등록 등본을 수취하고 있음. ○ 그런데 일부직원에게 주민번호 뒷자리가 포함된 주민등록등본을 증빙으로 수취 받았으며 별도의 데이터 마스킹 등의 비식별 조치를 취하지 않음. ○ 조치할 사항 : 향후 증빙으로 주민등록등본을 수취 시 주민번호 뒷자리는 제외하고, 기존자료는 데이터 마스킹 등의 비식별 조치를 취하시기 바랍니다.	총무

연번	내 용	비 고
6	□ 공사대금 지급현황판 설치에 관한 사항 ○ 「공사감독규정」 제23조(하도급관리)에 따르면 감독자는 시공자로 하여금 공사대금 지급현황판을 현장사무실 앞 등에 설치하도록 하고, 공사대금 수령 및 지급현황을 표기하여 하도급자, 자재·장비업자, 건설근로자가 대금 지급 현황을 실시간 확인할 수 있도록 공개하도록 하고 있음. ○ “□□공항 탑승교 제조구매설치” 현장사무실 앞 등에는 대금 지급 현황을 확인할 수 있는 공사대금 지급현황판이 설치되지 않음.  ○ 조치할 사항 : “□□공항 탑승교 제조구매설치” 현장사무실 앞 등에 「공사감독규정」을 준하여 공사대금 지급현황판을 설치하시기 바랍니다.	물품
7	□ 옥내소화전설비의 위치 표시에 관한 사항 ○ 「옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102)」 제7조(함 및 방수구 등)에 따르면 옥내소화전설비의 함에는 옥내소화전설비의 위치를 표시하는 표시등과 가압송수장치의 기동을 표시하는 표시등을 설치하도록 하고 있음. ○ □□공항 여객터미널 1층에 설치된 옥내소화전설치 함 앞에는 함의 위치 표시등을 쉽게 식별할 수 없도록 배너가 설치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 옥내소화전설치 함의 위치가 식별될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비 고
8	□ 통신케이블 매설 표지판 관리에 관한 사항 ○ □□공항 관리동 후면 녹지에는 통신케이블 매설구역에 표지판이 설치되어 있음. ○ 그러나 표지판이 변색·훼손되어 식별이 곤란한 상황임.  ○ 조치할 사항 : 관리동 후면 녹지의 통신케이블 매설 표지판을 재정비 하시기 바랍니다.	시설
9	□ 자재창고 관리에 관한사항 ○ □□공항 수변전실에는 전기설비 자재창고가 시설되어 있음. ○ 그러나 일부 자재가 창고 지붕층에 적치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 수변전실 자재창고 지붕층에 적치되어 있는 자재를 창고 내부로 이동·정리 하시기 바랍니다.	자재