

일련 번호 : 경북지부 - ①				
대상 부서 : 안전지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 10.	개 선	-	-	-

- ☐ 제 목 : 교통사고 예방 및 편의증진을 위한 청사시설 보완 필요
- ☐ 내 용

1. 업무 개요

공단은 업무 중 발생할 수 있는 다양한 유형의 안전사고에 대한 예방 조치 및 장애인 편의 증진을 위한 방안을 마련하여 시행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

도로교통 안전을 선도하는 공단의 시·도 지부는 교통안전 시설 및 교육 등 서비스를 제공하는 기관으로서 민원인이 청사를 출입할 때 사각지대(死角地帶)로 인한 교통사고의 위험요소가 존재한다면 개선하거나 제거할 필요가 있다.

또한, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제17조 (장애인전용주차구역 등) 제4항에 의하면, 공공기관 청사 내에는 장애인전용주차구역 노면표시 및 표지판을 설치하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

경북지부 청사와 연결되는 이면도로의 경우, 중앙선이 없고 차량과 보행자의 왕래가 빈번한 상황으로 청사 차량 출입구 문주(門柱)*에 의해 이면도로에 대한 운전자의 시거**가 충분히 확보되어 있지 않으며 도로반사경*** 등 교통 안전 시설물 미설치로 교통사고의 위험성이 있는 것으로 판단된다.

문주* : 문짝을 끼워 달기 위하여 출입문의 양쪽에 세운 기둥

시거** : 자동차를 운전하는 사람이 도로 전방을 살펴 볼 수 있는 거리

도로반사경***: 도로의 곡선부나 주행속도에 따른 시거가 확보되지 못한 곳 또는 좌우의 시거가 확보되지 못한 교차로 등에서 다른 차량이나 보행자 그리고 전방의 도로 상황을 사전에 확인하여 안전한 주행을 유도하기 위해 설치하는 시설

[표 1] 청사 진출입 지점



또한, 경북지부 주차장에는 장애인전용주차구역에 대한 주차면 도색은 되어 있으나, 안내 표지판이 설치되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

[사진 2] 경북지부 주차장



□ 관계부서 의견

안전지원부는 차량 통행 관련 안전사고 예방 및 장애인 편의증진을 위한 청사 시설 개선을 적극 추진하겠다는 의견을 제시했다.

□ 조치할 사항

안전지원부장은 관할 지자체 등과 협의하여 청사 진출입 차량 관련 안전사고 예방 대책 강구 및 청사 내 장애인전용주차구역 안내 표지판 설치 등 시설 개선에 만전을 기해 주시기 바랍니다. (개선)