

통 보

1. 제 목 : 화재 배연설비 설치에 관한 사항

2. 관계기관 : △△

3. 내 용

가. 업무개요

공단 의료·복지시설은 다수의 고객과 국민들이 이용하는 다중이용시설로서 화재 예방을 위하여 소방안전 관리에 만전을 기하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「건축법 시행령」 제51조(거실의 채광 등) 제2항 제2호 나목에 따르면 “노유자 시설 중 노인요양시설·장애인 거주시설 및 장애인 의료재활시설”의 경우는 각 건축물의 거실에 배연설비를 해야한다고 정하고 있습니다.

또한, 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조(기관장의 책임)에 따르면 공공기관의 장은 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지에 관한 사항에 대한 감독책임을 진다고 정하고 있고, 동 규정 제11조(기관장의 소방활동)는 기관장은 화재가 발생하면 소방대가 현장에 도착할 때까지 경보를 울리거나 대피를 유도하는 등의 방법으로 사람을 구출하거나 불이 번지지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 한다고 정하고 있습니다.

특히, [REDACTED]은 거동이 불편한 어르신이 계시는 다중이용시설로서 화재 발생 시 현실적으로 대피가 어려운 상황이 발생할 우려가 크고, '18년 경남 밀양에서 발생한 세종병원·요양원 화재 사고의 경우에도 많은 사망자가 발생한 것으로 알려져 있어 국가를 위해 희생하고 헌신하신 국가유공자분들의 생명과 안전을 지키기 위하여 보훈요양원의 소방안전 관리에 만전을 기하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

이에 2024년 ○○·△△·□□·■■■ 종합감사 시 ■■■ 화재
배연설비 현황을 점검한 결과, [표]와 같이 △△의 경우 지상 4층 구조의 건물
중 4층에만 배연설비가 설치되어 있고, ■■■ 되어 있지
않은 것으로 확인되었습니다.

[표] 보훈요양원 배연설비(배연창) 설치 현황

구분	설치장소	설치 수	설치연도	설치금액	
				지자체 보조금	요양원 자부담
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■
■	■	■	■		

다만, 「건축법 시행령」 제51조는 '15.9.22. 개정으로 '15.9.22. 이후 준공 건물에 적용된다고 정하고 있어, 관련 법령 위반사항은 아닌 것으로 확인되지만, 화재 발생 시 입소 어르신 및 근로자의 생명과 신체를 보호하기 위하여 화재 배연설비 추가 설치를 검토할 필요성이 있습니다.

4. 관계기관 의견

- △△에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △ △ 장은

- 화재 배연설비 설치를 위한 관련 예산 확보 후 배연창 설치를 검토 및 추진하여 주시기 바랍니다. (통보)