

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
4	□ 행정동(2층) 통로유도표지 미부착(현지조치) ○ (현황·기준) △♣지사는 화재·폭발 등 재난상황 발생시 대피자의 피난 용이성 확보를 위하여 통로에 피난유도표지를 부착하여야 함 * 유도등 및 유도표지의 화재 안전성능기준(NFPC 303) 제4조 (유도등 및 유도표지의 종류) ○ (문제점) 행정동(2층) 통로에 피난을 위한 유도표지가 부착되어 있지 않아 비상 대피시 시간지연에 의한 인명피해가 가중될 수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) △♣지사장은 행정동(2층) 통로에 피난용 유도표지 설치 필요 (현지조치)	[관계부서] △♣지사 [조치부서] △♣지사

끝.