

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의·시정요구 및 통보

제 목 [13] 태양광발전설비 관리 미흡

관 련 부 서 ○소 1부, 2팀

조 치 부 서 ○소 1부, 2팀, 3발전소

내 용

1. 업무 개요

○소는 2023년 1월 1주차장에 1kW 용량의 태양광 발전설비를 설치하고 현재까지 운영하고 있으며, ○소 1부는 태양광 발전설비를 포함한 신재생에너지 설비의 유지보수관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「비유동자산관리규정」에 따르면 비유동자산의 운용부서장 또는 운용사업소장은 사용하는 비유동자산에 대하여 운전 및 유지보수에 관련한 규정 또는 기준·지침에 따라 적절한 정비와 보수를 하여야 하며, 설비 및 기기의 성능이 항상 정상상태가 되도록 유지·보존하여야 한다.

「하부직제」에 따르면 ○소 1부는 신재생에너지 설비의 유지보수관리를 담당하도록 되어 있고, 이에 따라 1주차장에 설치된 태양광 설비를 점검하고 고장 발생 시 적절한 보수를 시행하여 설비가 정상적인 상태로 유지해야 할 책임이 있다.

또한 “2023년도 1 출퇴근버스 운행용역”의 시방서에 따르면 계약상대자는 차량운행 중 발생한 제반사고의 책임과 사고에 따른 민·형사상의 업무일체를

책임지며, 화재 등 기타 물적·인적 손해를 끼친 경우에는 변상 또는 원상복구를 해야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

“ㄷ 태양광모듈 파손 정비방법 검토결과 보고” 문서에 따르면 ####. #. #.에 ○소 출퇴근 버스 운전자의 부주의로 ㄷ 태양광 발전설비 모듈을 파손하는 사고가 발생하였고, 사고 수습을 위해 ○소 ■■부 담당자는 태양광 발전설비 모듈 수리를 위한 자재 확보 가능 여부를 확인하였지만, 제작사에서 해당 제품의 생산을 중단하였고, 국내 호환 제품도 구하기 어려워 신제품으로의 교체가 불가능한 상황이었다.

이에 따라 ■■부 담당자는 파손된 모듈이 포함된 #개 패널을 발전 중지 상태로 두는 대신 외관상 불편함을 없애기 위해 모형제품을 제작하여 설치하는 방식으로 처리계획을 수립하였고, 이 패널이 발전하지 못할 경우 연간 약 #kWh의 발전량 손실이 발행하며, 이에 따른 전력 판매 손실이 연간 #원이 발생할 수 있음도 함께 검토하였다.

이후 ■■부 담당자는 파손 설비를 수리하는 과정에서 ○소 경상정비공사 계약자인 △△에 공사통보서 및 오더를 발행하여 태양광발전설비 모듈의 외주제작을 지시하였고 경상정비공사비에 모형모듈 제작비 #원이 포함된 금액을 정산하였다.

그런데 실지감사 때까지 태양광 모듈 파손에 따른 비용에 대해 출퇴근버스 운행사에 손해배상을 청구하지 않은 것으로 확인되었으며, 이로 인해 태양광 모형모듈 제작비용(#원)과 약 #원의 전력판매 손실금 등 회수 가능한 금액을 환수

하지 못한 기회를 상실하는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토결과 ○소 ㉠부 담당 직원은 ○소 출퇴근버스 운행
용역 담당인 ㉡팀(당시 총무팀) 담당자에게 사고 내용 및 정비 관련 문서 등을
전달하였고, 더 필요한 서류를 요청하면 작성해 주겠다고 하였으나 연락이 없었
으며, ㉡팀이 보험처리를 담당하고 파손 부분의 정비만 ㉠부에서 수행하는 것으
로 하였다고 주장하였다.

이에 대해 ㉡팀 출퇴근 버스운행 용역 담당차장은 통근버스 용역 착공계
서류를 검토하여 설비 파손에 대해 보험처리가 가능할 것으로 판단하였고, 해당
설비의 손해 내역을 ㉠부에 산정 요청하였으나, 그 이후 보험 처리 되었을 것으로
인식하고 종결된 것으로 판단하였다고 주장하였다.

㉡팀 출퇴근 버스운행 용역 담당 직원은 ㉠부에서 모듈 파손부분을 정비하
고 그 비용을 ㉡팀에게 알려주기로 하였으나, 그 이후 별도의 조치 요구가 없어
별도의 조치를 취하지 않았다고 주장하였다.

그러나, 양 부서간 업무처리에 대한 일부 협의가 있었더라도 신재생에너지설비
(태양광발전설비)의 유지관리(비용처리 포함) 업무는 ㉠부 고유의 업무이므로 ㉠부
의 담당자는 최종적으로 피해보상이 처리되는 것까지 확인해야 할 의무가 있다.

또한 ㉡팀 담당차장은 통근버스 용역 관리의 책임자로 버스 운전자의 과실
로 인한 회사 자산의 파손에 대하여 회사내부의 보험처리 업무를 담당하기로 ㉠
부와 협의하였다면 적절한 업무지시 및 조치 후 결과를 보고 받을 책임이 있다.

조치할 사항 ○소장은

① ㄷ 태양광모듈 파손 사고에 대하여 손해배상 청구에 필요한 구상자료를 구비하여 보험금(약 #원)을 청구하는 등 손해를 보전하시고(시정)

② 관련자에게 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의1)

③ 향후 동일한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

Ⅲ 발전소장은

④ ○소 ㄷ 태양광발전설비 유지관리를 미흡하게 수행한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의1)