

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 지게차 작업 시작 전 자율안전점검표 작성 미흡

소 관 부 서 ▲실

조 치 부 서 ▲실

내 용

1. 업무 개요

2022년 1월 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 시행되고 사업주의 산업재해 예방 활동이 중요해지는 가운데 공단은 기재부 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제6조에 따라 매년 안전경영책임계획을 수립하고 이를 중심으로 사업장 안전보건 관리업무를 수행하고 있다.

또한 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 지침서를 제정하여 운영하고 있으며, 기술원의 경우 안전인증 업무수행의 위험성을 고려하여 지게차, 크레인, 고소작업에 대한 자율안전 점검표를 통해 안전 위해요소가 없는지 상시적으로 확인하도록 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

기술원의 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 지침서를 보면, 떨어짐에 의한 위험방지 지침, 크레인작업 안전지침, 지게차작업 안전지침을 운영하고 있으며, 떨어짐에 의한 위험방지 지침에서는 시험동에서 시험품을 설치하거나 교체 작업을 하는 경우 고소작업 자율안전점검표에 따라 점검하도록 하고 있고, 크레인 및 지게차는 사용 전 자율안전 점검표에 따라 점검하고 그 결과를 기록하도록 하고 있다.

따라서, 기술원 ▲실에서는 고소작업이 필요하거나, 크레인 및 지게차를 사용하고자 할 때에는 작업 시작 전 자율안전점검표에 따라 점검을 실시하고 그 결과를 기록하여 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기술원의 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 지침서에 따른 ▲실의 자율안전점검표 점검내역을 확인한 결과 고소작업 및 크레인에 대한 자율안전점검표는 적정하게 기록하고 관리되고 있었으나 지게차의 경우에는 자율안전점검표를 기록하고 있지 않았다.

▲실은 지게차를 사용하고자 하는 경우 작업계획서를 작성하여 ◇팀에 제출하고 지게차 키를 전달받아 지게차를 운용하고 있으나 자율안전점검표를 기록하여야 하는 사실은 인지하지 못하였다.

그로 인해 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 지침서를 위반하는 결과를 초래하게 되었다.

관계부서 의견 ▲실은 지게차 작업 시작 전 작성해야 하는 자율안전점검표를 기록하지 않은 사실을 인정하였으며, 기술원 ◇팀에서 활용하고 있는 QR코드를 사용하여 자율안전점검표를 작성하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▲실장은

- ① 지게차 작업 시작 전 자율안전점검표 작성이 누락되지 않도록 철저히 관리하시기
바라며,[주의(부서)]
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)