

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [3] 작업현장 안전관리 강화를 통한 안전사고 Zero화 달성
관 계 부 서 : 광주전남본부 목포전력지사
모 범 직 원 : 광주전남본부 목포전력지사 대리 ○○○○
내 용

위 직원은 2024년 1월부터 현재까지 광주전남본부 목포전력지사 송전팀에 근무하면서, 투철한 사명감과 풍부한 실무능력으로 맡은 바 업무에 최선을 다하였다. 특히 송전협력회사 및 위탁회사 간 연락체계 구축을 통한 업무 협업을 강화하였고, 내실 있는 TBM 시행을 통한 현장 안전관리 작동성 강화에 크게 기여하였다.

가. 송전협력회사 및 위탁회사 간 연락체계 구축을 통한 업무 협업 강화

'24년 10월 21일 관할지역 첩탑 인근에서 발생한 대형 화재로 긴급히 첩탑 복구가 필요한 상황에서 송전협력회사 및 위탁회사 간 연락체계(SNS 활용)를 구축하였고, 현장 상황을 신속히 파악하여 안전하게 첩탑을 복구하도록 기여하였다.

* 복구과정 : (위탁) 현장 확인 및 첩탑 재료 채취 및 조직분석 → (협력) 첩탑 부재 교체

[그림 1] 관련 공문 및 사진 증빙

익명화	익명화	익명화
연락체계 구축 시행 품의	긴급 복구공사 시행 품의	복구공사 현장 사진

나. 내실 있는 TBM을 통해 현장 안전관리 작동성 강화

현장 특성에 맞춰 TBM을 시행하고, 작업 전 작업자가 작업절차 및 유해·위험요인을 명확하게 숙지하여 작업을 시작하고 있다. 또한, TBM 시행 시 영상을 촬영 및 기록하고 있으며, 작업 후에는 영상을 활용하여 피드백하고, 부족한 점은 보완하여 안전한 현장이 될 수 있도록 최선을 다하고 있다.

[그림 2] 관련공문 및 사진 증빙

익명화	익명화	익명화
TBM 시행 내용	모니터링 사진 전송	TBM 영상

다. 안전경영체계 강화를 위한 한전 및 협력회사 간 안전 간담회 시행

협력회사 직원 대상으로 정기적으로 안전사고 및 인적 실수에 의한 설비고장 사례를 공유하고, 공정별 안전작업절차 및 준수사항을 교육하고 있다. 또한, 일방적인 전달 및 지시가 아닌 현장 작업자의 애로 사항 등을 청취하여 현장 여건에 맞는 안전대책을 적용하고 있으며, 안전 분야 현장 의견수렴 시 작업자의 의견이 반영될 수 있도록 건의하였다.

그 결과 안전을 최우선으로 작업 현장을 관리하여 현재까지 안전사고 Zero화를 달성하고 있다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)