

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [3] 배전선로이설비용 부담주체 판정업무 잘못

관 계 부 서 : 사천지사, 통영지사

조 치 부 서 : 사천지사, 통영지사

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 기설 배전선로가 도로공사, 기타 법률에 정한 사업 등에 지장을 주는 경우 그 지장 사유를 해소하기 위하여 이설공사를 시행하고 있다.

전력설비의 무분별한 이설은 국가경제적 낭비 및 우리 회사의 손실로 이어질 수 있기 때문에 배전선로이설 업무 담당자는 「배전선로이설업무기준」에 따라 이설 요청자, 이설 필요성, 지장의 정도, 적법한 권원 확보 여부, 관련 법령 등을 면밀히 검토한 후 배전선로 이설비용 부담주체를 결정하고 있다.

[표 1] 최근 3개년('22~'24) 사천·통영지사 배전선로이설공사 설계 건수

구분	사유지내 신증축	구내활용	법률에 의한 사업	도로공사	공중통행 불편	기타	합계
사천지사	46	239	82	142	21	15	545
통영지사	69	155	38	43	17	40	362

자료: 영업배전정보시스템 배전통계

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로이설업무기준」 제2장 2절에 따르면, 배전부서는 공사비 부담주체를 판정하기 위한 배전설비 정보(설비번호, 토지 지번, 권원확보 유무 등)를 기록한 기초자료를 작성하여 영업부서에 제출하고, 영업부서는 배전부서에서 제출받은 배전설비 정보를 참조하여 관련 법규 및 규정에 의거 공사비 부담주체를 최종 결정하여야 한다.

또한 「배전선로이설업무기준」 제3장 7절 4항에 따르면, 국공유지에 설치되어 있는 배전선로가 관리청이 시행하는 사업에 지장이 되어 이설요청이 있을 때, 설치 시점 기준 사유지 여부, 사업 고시 여부, 전주 이설의 실 원인 등을 면밀히 검토하여 부담주체를 판정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 부담주체 판정 기초자료 작성 부적정 및 부담주체 재판정 누락

통영지사에서 배전선로 이설비용 부담주체 판정한 건들에 대해 업무처리 적정성을 검토한 결과, ‘<☞● ▷☒♥% 도로공사 지장이설공사’는 배전선로 이설비용 부담주체 근거가 되는 배전설비 정보 작성과 부담주체 판정절차에 다음과 같은 문제가 확인되었다.

▷☒♥%에서 도로공사 목적으로 전주 3기를 이설 요청하여 전액 당사부담으로 판정한 건으로 배전부서 담당자가 작성한 부담주체 판정 기초자료와 설계도

면을 비교한 결과, 기초자료에 작성된 이설대상 전주 및 설치위치 지번이 실제 설계된 내역과 아래 [표 2]와 같이 불일치하여 부담주체 판정의 근거자료가 되는 기초자료 작성이 잘못된 사실을 확인하였다.

[표 2] 배전선로이설 부담주체 판정내역

순번	설비번호	판정 조서		설계 내역	
		포함 여부	지번	포함 여부	지번
1	익명화	X	-	O	◁충동 8-4
2	익명화	O	◁충동 337-5	O	◁충동 8-4
3	익명화	O	◁충동 337-5	X	◁충동 907-1
4	익명화	O	◁충동 337-5	X	◁충동 907-1

부담주체 판정 기초자료와 실제 설계된 전주가 차이가 발생한 사유를 확인한 결과, ▷☒♥%에서 접수 시 순번 2~4 전주를 이설 요청한 이후 도로공사 현장에 변동사항이 발생하여 설계시점에 이설요청 전주를 순번 1~2 전주로 변경하였음에도, 배전부서 담당자는 영업부서에 이설공사비 부담주체 판정을 재시행할 것을 요청하지 않고, 설계를 시행하여 순번 1 전주의 부담주체 판정을 누락한 사실을 확인하였다.

이설공사비 부담주체 기초자료는 부담주체 판정의 근거가 되는 중요한 자료로 이설대상 설비번호, 설비위치(지번), 토지종류(사유지/국공유지) 등에 따라 부담주체가 변동될 수 있으므로 작성에 주의를 기울일 필요가 있다. 다만, 감사기간 중 실제 이설된 설비의 공사비 부담주체에 대해 재판정한 결과, 전액 당사부

답에 해당하여 추가 청구금액은 발생하지 않았다.

관계부서 의견

통영지사 배전부서 담당자는 기초자료에 기재한 정보가 정확하지 못했음을 인정하였고, 현 영업부서 담당자 역시 전주가 위치한 지번을 제대로 검토하지 못하였음을 인정하였으며, 향후 부담주체 판정 시 NDIS도면, 도로구역 포함 여부를 면밀히 검토한 후 업무를 수행하겠다고 답변하였다.

나. 이설공사비 부담주체 판정 잘못

사천지사와 통영지사에서 배전선로 이설비용을 당사부담으로 판정한 건들에 대한 업무처리 적정성을 검토한 결과, [표 3]과 같이 부담주체를 착오 판정한 건(2건)을 확인하였다.

[표 3] 배전선로이설 부담주체 판정 미흡 내역

순번	사업소	공사명	사유	대상	부담주체 판정		착오금액(원)
					誤	正	
1	익명화	익명화	도로 확포장	6기	일부고객 (당사 4, 고객 2)	일부고객 (당사 3, 고객 3)	976,737
2	익명화	익명화	화장실 설치	1기	전액당사	전액고객	1,013,604

순번 1 ‘&◀△◇ ◇≡▣% △◇~▣#간 확포장공사’의 경우, ◇≡▣%에서 도로 확포장공사에 지장이 되는 전주 6기를 신청한 건으로 이중 3기는 도로고시일

이전 제3자 사유지에 설치되었으므로 요청자가 그 비용을 부담하여야 한다. 그런데 사천지사 담당자는 요청자 부담에 해당하는 전주 3기 중 1기를 설치시점이 아닌 신청시점에 국공유지에 설치되어 있었다는 이유로 당사부담으로 잘못 판정하였다.

순번 2 '■%읍 ☎◁리 ▷☒♥% 법률사업 지장전주이설공사(●■★)'의 경우 ▷☒♥%에서 공중화장실 설치에 지장이 되어 제3자 사유지(●■마을회)에 설치된 전주 1기를 이설 요청한 건으로 전기사업법 제72조에 따라 설비 이설을 유발한 자(요청자)가 그 비용을 부담하여야 한다. 그런데 통영지사 담당자는 해당 토지가 지자체(통영시) 소유의 토지에 해당하고, 토지 소유주가 이설을 요청한 경우로 착오 판단하여 당사부담으로 잘못 판정하였다.

관계부서 의견

사천지사와 통영지사 배전선로 이설공사비 부담주체판정 담당자들은 전주 설치 당시의 토지 소유권을 기준으로 국공유지·사유지 여부를 적절히 판단하지 못하였음을 인정하였고, 향후 부담주체 판정 시 토지소유 관계를 면밀히 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

사천지사장은

- ① 착오 판정한 배전선로이설 공사비를 추정하여 주시기 바라며, (시정)

② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

통영지사장은

① 착오 판정한 배전선로이설 공사비를 추징하여 주시기 바라며, (시정)

② 유사사례 재발방지를 위하여 직무관련자들에 대한 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 2 통 보 2	추 징 [1,990,341원]	-	사천지사 통영지사	사천지사 통영지사