

한국전력공사 상임감사위원

통보 (우수사례)

제 목 : 작업환경 개선 및 T/F 운영을 통한 안전한 근무·작업환경 구현

관 계 부 서 : 경남본부 통영전력지사

모 범 직 원 : 경남본부 통영전력지사 변전운영팀 ♀♀♀

내 용

위 직원은 경남본부 통영전력지사 변전운영팀에서 근무하며 무인변전소 간 이공사, 송변전분야 인적실수 및 안전사고 예방T/F 업무를 담당하면서 적극적인 업무수행으로 관내 변전소 위해개소 해소, 효과적인 T/F 운영을 통한 인적실수 및 작업 안전사고 예방에 기여함으로써 지사 성과창출에 크게 이바지하였다.

1. 관내 변전소 위해개소 해소를 통한 안전사고 예방 및 업무환경 개선

관내 무인변전소 노후 및 빈번한 공사로 인한 이중바닥재(Access Floor) 손상 및 배수관 파손 개소를 보수함으로써 위험개소 해소를 통한 안전사고 예방 및 쾌적한 근무환경 조성에 기여하였다.

[참고] 관련 증빙자료



2. 효과적인 T/F 운영을 통한 오조작 인적실수 및 작업 안전사고 예방

지속적으로 발생하는 작업 과실 및 안전사고 예방을 위해 인적실수 및 안전 사고 예방 T/F를 운영하여 근무 환경 개선 아이디어 발굴을 통한 해결 방안을 수립함으로써 고장·안전사고 예방업무 내실화에 기여하고 있다. 특히 보호배전반 Test 단자에 활선상태 Lock 장치 및 전면에 사활선 Lamp를 설치함으로써 직관적인 사선/활선 상태표시 확인 및 인적실수 원천 차단으로 작업과실 예방 및 안전한 근무·작업환경 구현에 기여하였다.

[참고] 관련 증빙자료



T/F 구성 및 운영	
익명화	익명화