


모범사례 평가자료

제목	열차운행선 안전관련			일련 번호	x
관련 소속	◆◆본부	담당 부서	☒☒처	담당자	○○○

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - 전철보수장비 할출사고 예방을 위한 모터카 전방주시 모니터 장치 구축 ○ 현황 및 문제점 ① ☐☐선 전철보수장비 운행 중 선로전환기 방향 및 절대표지를 장비 운전원이 눈으로 직접확인 ② 선로전환기 할출 발생 시 복구시간 장시간 소요 * 'xx.xx.xx9. ☐☐선 ☐☐역 x번선 작업 승인 후 절대표지에서 정지하지 않고 진입 (반위)하여 선로전환기 할출 ○ 개선내용 - ☐☐선 전철보수장비에 전방주시 모니터 장치 구축 xset * 영상분석 AI 알고리즘을 이용한 검출 시스템 적용(영상감지거리 xxm) ** 장비 특징 : AI영상 검출, 자동객체 인식, 데이터 학습(딥러닝)  고속선 모터카 전방주시 모니터 장치 구성
	○ 효과 - 모터카 전방주시 모니터 장치 구축에 따른 백색등, 절대표지, 선로 전환부와 크로싱부 등을 인지·검출하여 전철보수장비의 할출사고 예방 및 열차 안전운행