

모범사례 평가자료

제 목	예산절감을 위한 집수정내 청소 및 슬러지 제거장치 개발			일련 번호	x
관련 소속	◆◆본부	담당 부서	☒☒사업소	담당자	○○○

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - 사업소내 집수정은 검수차고 내·외 검수피트 집수정, 환경실 내·외 xx개의 집수정이 있고, 검수차고 내 검수피트 청소 시 일반차량의 각종 유분 등이 집수정으로 유입되며, 야외 검수피트도 각종 유분과 빗물(오수)이 각 집수정을 거쳐 환경실 집수정 및 유수분리기를 통해 폐유는 걸러지고 이외의 물은 방류되어짐 ○ 현황 및 문제점 - 각 집수정에는 침전물(슬러지)이 쌓이고 일정량 이상이 되면, 외부업체를 통해 막대한 예산을 들여 슬러지를 처리 - 밀폐공간(집수정) 내부청소 작업 시 절차가 복잡하고 안전(질식)사고 등의 위험요인으로 중대산업재해 발생 위험이 잠재 - 슬러지 미처리 시 집수정 배수펌프가 이물질로 막히거나, 각종 슬러지가 유입되어 유수분리기의 계란판 등 오염 발생됨 ○ 개선내용 - 집수정에 있는 폐수와 슬러지를 구분하여 슬러지만 남기고 건조시키는 슬러지 제거장치를 자체적으로 고안 후 제작 * 집수정에 있는 슬러지와 폐수를 흡입하여 슬러지만 걸러서 건조시킨 뒤 제거 - 슬러지 제거함 및 흡입장치 자체제작으로 예산절감 ○ 효과 - 집수정 청소 외주업체 처리 시 발생하는 막대한 예산낭비를 방지 - 밀폐공간 진입하지 않고도 흡입을 통해 슬러지를 제거할 수 있어 밀폐공간 작업 시 발생할 수 있는 질식 사고를 사전에 예방 - 전국 사업소 확대적용 시 많은 예산절감이 될 거라 사료됨
------------------	--