

한 국 해 양 교 통 안 전 공 단

통 보(시정완료)

제 목 연승어선 검사점검표 전산 미등록

소관부서 고흥지사

조치부서 고흥지사

내 용

1. 업무 개요

고흥지사에서는 「어선법」 제21조에 따라 2025.2.12. 제△△△○○호(어선번호 : 00000000-00000000, 총톤수 : 41톤, 어업의종류 : 근해연승어업)의 정기검사를 실시하고 검사증서를 교부하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 검사기준실에서는 “조업편의시설(바람막이) 설치 연승어선 검사지침” 시행 알림으로¹²⁾ 연승어업의 조업 현실을 고려하여 업종별 조업 특성을 고려한 「연승어선 검사지침」을 시행하였다.

「연승어선 검사지침」 8호에 검사결과 조치 사항 중에는 연승어선 검사점검표를 작성하여 해당 검사보고서에 첨부하도록 하고 있다.

따라서 연승어선은 기존 어선설비와 추가 설비에¹³⁾ 대하여 자세히 점검하고 해당 검사기록을 연승어선 검사점검표에 기록하여 차기 검사에 정보를 제공하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

12) 조업편의시설(바람막이) 설치 연승어선 검사지침 : 검사기준실-476(2016.4.27.)

13) 1. 통풍설비 및 출입구, 2. 탈출설비, 3. 소방설비, 4. 전기설비, 5. 계선 및 양묘설비

그런데 위 지사에서는 위 어선에 대하여 연승어선 검사점검표를 전산에 첨부하지 않았다.

그러나 지사에서는 아래 [그림] 과같이 연승어선 검사점검표를 전산에 등록하지 않았으나 감사과정에서 정기검사보고서에 연승어선 검사점검표를 첨부한 사실이 확인되었다.

[그림] 연승어선 검사점검표 작성 화면

The image shows two side-by-side screenshots from a web application. The left screenshot, titled '연승어선 검사점검표 전산 미등록' (Continuous Fishing Vessel Inspection Point Check Table Not Registered in System), displays a file explorer interface. A red rectangular box highlights a folder named '연승어선 검사점검표' (Continuous Fishing Vessel Inspection Point Check Table) within a directory structure. The right screenshot, titled '정기검사보고서 연승어선 검사점검표 작성 화면' (Regular Inspection Report Continuous Fishing Vessel Inspection Point Check Table Creation Screen), shows a form for creating a '정기검사보고서' (Regular Inspection Report). A red rectangular box highlights the '연승어선 검사점검표' (Continuous Fishing Vessel Inspection Point Check Table) section, which contains a table for recording inspection results. The table has columns for '항목' (Item), '내용' (Content), and '비고' (Remarks). The '항목' column lists various inspection items, and the '내용' column contains checkboxes for 'Y' (Yes) and 'N' (No). The '비고' column is for additional notes.

4. 조치할 사항

- 고흥지사장은

위 감사결과 지적 사항에 대해서 감사 기간 내에 검사보고서에 연승어선 검사점검표를 첨부함에 따라 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. [통보(시정완료)]