

특수교 안전점검 관련 특별감사 결과 보고

□ 조사근거

- 감사규정 제5조(자체감사의 종류) 제7호 및 특별감사 계획 보고*

* 특수교 안전점검 관련 특별감사 계획 보고(감사실-4441)

□ 감사배경

- 특수교 안전점검 보고서 작성의 현지시정 조치건에 확인·조사 필요

□ 감사개요

- (감사대상) ◎본부 ◇실, □지사 △부, ▽지사 ◁실
- (감사기간) 2022. 11. 7. ~ 11. 25. (3주간, 자료제출기간 제외)
- (중점사항) 안전점검 보고서 작성의 적정성 등에 관한 사항
- (조사방법) 서면조사(안전점검 보고서 검토 등)
- (감 사 반) 감사팀장 등 5인

□ 감사결과

- 안전점검등 보고서 작성의 적정성 및 각 점검의 목적에 부합 여부를 검토
- (근거규정) 안전점검등 보고서는 현 상태를 정확히 판단 할 수 있도록 결과보고서를 작성하여야 함
 - * 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제18조, 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 제18조, 제36조
- (조사결과) '19. 1. 1.부터 '21. 12. 31.까지 정기안전점검 128건, 정밀 안전점검 29건에 대한 결과보고서 작성 후 관리주체 제출

- 대표손상 미변동, 점검기간 내 현장확인 불가 등의 사유로 총 364건 과거의 사진을 인용하여 결과보고서 작성 후 관리주체에 제출
- (지적사항) 과업기간 내에 현 상태로 결과보고서를 작성하여야 함에도 과거의 사진을 인용하여 보고서를 작성함에 따라 안전점검등 목적에 부합하지 않으므로 결과보고서 작성을 부적정하게 하였음

□ 조치사항

- 현재의 사용요건을 확인 후 보고서를 작성하여야 함에도 과거사진을 인용한 관련부서에게 ‘경고’ 조치
- 재발방지를 위한 조치 계획 수립 ‘통보’ 조치

□ 향후계획

- 감사결과 통보와 재발방지 조치 계획에 따른 이행여부 모니터링 및 점검

감사결과 처분요구서

일련번호				
관련부서 : ◎본부 ◇실, □지사 △부, ▽지사 ◁실				
행정조치	신분조치	재정조치		비고
		조치방법	금 액 (원)	
경고3, 통보1	-	-	-	-

☐ 제 목 : 안전점검 보고서 작성 부적정

☐ 관 련 자 : ◎본부 ◇실, □지사 △부, ▽지사 ◁실

☐ 지적사항

1. 업무개요

- ◎본부 ◇실은 2008. 11. 5. ○부(구 ♡부)로부터 일반국도 특수교 통합유지관리업무 위탁기관으로 지정 받아¹⁾ 「직제규정시행규칙」 제8조제5항에 따른 특수교 유지관리 업무의 계획 수립 및 시행, 통합관리계측시스템의 구축·운영, 지사 특수교 유지관리 업무 관련 현장점검 및 지도·감독업무 총괄, 경남지역 특수교에 대한 유지관리 관련 업무를 총괄하며
- □지사 △부 및 ▽지사 ◁실은 소관 특수교의 유지관리 계획 수립 및 이행, 수시·정기·정밀안전점검 및 유지관리설비 점검 등의 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 ‘시설물안전법’) 제11조 및 동법 시행령 제8조에 따라 정기안전점검(2회/년), 정밀안전점검(1회/2년 또는 3년²⁾)과 「일반국도 특수교 통합유지관리 용역」의 과업지시서에 따른 수시점검(주 1회) 업무를 수행하여야 하며, 시설물안전법 제17조에 따라 결과보고서를 작성하고 이를 관리주체에게 통보하여야 한다고 정하고 있다.

1) 일반국도 통합유지관리업무 위탁기관으로 지정(「도로법」제110조 및 같은 법 시행령 제101조)

2) 정기안전점검의 경우 A·B·C등급 2회/년, 정밀안전점검은 A등급 1회/3년, B·C등급 1회/2년, D·E등급 1회/1년

- 또한, 시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침(이하 ‘지침’) 제36조 제1항에 따르면 안전점검등 결과보고서는 시설물 관리주체의 유지관리 업무에 효율적이며 체계적으로 활용 될 수 있도록 별표 9³⁾의 과업내용을 중심으로 별표 13⁴⁾에 따라 작성 및 제출되어야 하며 현장조사는 필요한 경우 사진 또는 동영상을 첨부하여 작성하여야 한다고 정하고 있다.
- 그리고 「일반국도 특수교 통합유지관리 용역」 과업지시서에 따르면 수시점검, 정기안전점검, 정밀안전점검(이하 ‘안전점검등’)의 목적은 시설물의 현 상태를 정확히 판단하고 최초 또는 이전에 기록된 상태로 부터의 변화를 확인하며, 구조물이 현재의 사용요건을 계속 만족시키는지 확인하기 위하여 관찰 및 외관조사와 간단한 측정·시험장비로 측정 및 시험을 실시한다라고 명시되어 있다.
- 따라서, 「일반국도 특수교 통합유지관리 용역」은 안전점검등 실시 및 결과보고서를 작성함에 있어 관리주체가 유지관리 업무에 효율적이며 체계적으로 활용될 수 있도록 시설물의 현 상태를 정확히 판단하기 위해 과거의 상태로 부터 변화와 현재의 사용 요건을 계속 만족시키는지의 상태를 확인하여 필요 시 사진 또는 동영상을 첨부하여 보고서를 작성하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

- 관련부서는 총 30개⁵⁾의 특수교량을 2019. 1. 1. 부터 2021. 12. 31.까지 정기 안전점검 128건, 정밀안전점검 29건의 안전점검 등을 실시한 후 관리가 필요하다고 판단되는 주요 부위 등에 대해 사진을 첨부하여 관리주체 제출⁶⁾을 위한 보고서를 작성 하였다.

[표1] “관련부서 안전점검등 실시 현황”

구분	정기안전점검	정밀안전점검
◎본부 ◇실	15건	3건
□지사 △부	19건	2건
▽지사 ◁실	94건	24건
합 계	128건	29건

※ 관련부서 제출자료 재구성

3) 안전점검등의 과업내용

4) 안전점검등 실시결과 보고서에 포함되어야 할 사항

5) ◎본부 ◇실 3개, □지사 △부 4개, ▽지사 ◇실 23개 교량 관리중

6) 시설물안전법 시행령 제13조(안전점검 및 정밀안전진단 결과보고 등)에 따라 관리주체에게 결과보고서 작성 및 제출

- 그러나 안전점검등의 목적에 부합하도록 현재의 사용 요건을 계속 만족 시키는지 확인하여 현 상태를 결과보고서를 작성하여야 함에도 불구하고 부재전경, 대표 손상 미변동, 현장 점검기간 내 보수공사 등의 사유로 총 364건 과거의 사진을 인용하여 결과보고서 작성 후 관리주체에 제출하였다.

[표2] “관련부서별 과거사진 인용 현황”

구분	부재전경	대표손상 미변동	현장 보수공사 등	합계
◎본부 ◇실	9건	61건	-	70건
□지사 △부	9건	57건	6건	72건
▽지사 ◇실	16건	189건	17건	222건
합 계	34건	307건	23건	364건

※ 관련부서 제출자료 재구성

- 이는 안전점검등의 결과보고서를 통해 관리주체에서 유지관리 업무에 효율적이며 체계적으로 활용 될 수 있도록 과업기간 내에 현재의 사용요건을 확인하여 작성 하여야 함에도 과거 사진의 인용으로 그 취지에 부합하지 않게 보고서를 작성하였다.

4. 관련자의 의견

- 관련부서는 안전점검등 결과보고서 작성 시 과거 사진 인용 문제점에 대해 인지 하였으며, 향후 보고서 작성 시에는 시설물의 현재 사용요건을 정확히 확인하여 결과보고서를 작성하겠다고 하였다.

5. 조치할 사항

- 안전점검등 결과보고서 작성에 있어 각 점검별 목적에 부합하도록 과업기간 내의 사진을 활용하여야 하나 과거사진을 인용한 관련부서에 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

<관련부서>

◎본부 ◇실, □지사 △부, ▽지사 ◇실

- ◎본부 ◇실은 안전점검등 결과보고서 작성 시 과거사진 인용 등 유사사례 차단을 위해 재발방지 조치 계획을 수립하시기 바랍니다.(통보)