

## 현지조치사항 통보서

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 처분요구 번호 | 2023(현)-046        |
| 수 신     | xx처(xxx팀)          |
| 제 목     | 철거 맨홀 노출철근 안전조치 미흡 |

### 지 적 내 용

2023년 종합감사의 일환으로 현장점검을 시행한 결과 불임과 같은 미비 사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보

### 조치할 사항

아래 불임의 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등)조치하여 안전사고가 발생하지 않도록 인원 및 장비에 대한 안전관리를 철저히 하게 시행하시기 바랍니다.

### 불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2023년 x월 xx일까지 회신하여 주시기 바랍니다. (조치에 1개월 이상 소요시에는 조치계획을 수립하여 회신하고 조치 완료후 결과 회신할 것)

2023년 x월 x일

감 사 반 장 ○ ○ ○ (인)

직인 생략

| 요구번호 | 2023(현)-046 (xxx팀)                    |                                                                                     |
|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 지적사항 | (○○○공사) 철거되는 맨홀 철근이 노출되어 있어 안전조치가 필요함 |  |
| 조치사항 |                                       | (조치 후 사진)                                                                           |