

3. 공사전 사전조사 및 작업계획서 작성 등 미이행

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등) 제1항에 따라 사업주는 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업, 건축물의 해체작업 등 총 9개의 위험작업을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 “별표 4”에 따라 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존해야 하며 “별표 4”의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 해야 한다.

2022년 3월부터 2025년 2월까지 □□과 공사건에 대한 사전조사 및 작업계획서 작성 등 미이행 현황을 확인한 결과 ‘5동 1층 응급실 내 GE 모니터 전원 전기공사’ 등 74건의 공사는 사전조사 및 작업계획서를 작성하지 않고 공사를 시행하였다.

[표 3] 공사 전 사전조사 및 작업계획서 작성 등 미이행 현황

기간	공종	계약건명	확인 사항	기타
2022. 3.~2025. 2.	전 공종	5동 1층 응급실 내 GE 모니터 전원 전기공사 등 74건	「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조에 따른 사전조사 및 작업계획서 작성 등 미이행	

* 세부내역 <붙임 1> 참조

<조치할 사항>

【시정】 공사 시행전 관련법에 따라 사전조사 시행 및 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업하도록 관리감독을 철저히 하기 바랍니다.