

(3) 부지 경계 울타리 및 제1매립장 유지관리지역 관리 미흡(▼▼처 ◇◇처)

□ (기 준)

- ① 「직제규정 시행세칙」 및 「수도권매립지 부지관리규정」에 따라 ◇◇처에서는 부지관리 총괄업무를 담당하고 있어 부지 경계 울타리 등 관리를 철저히 하여야 함.
- ② 제1매립장 관리부서인 ▼▼처는 유지관리지역에 대한 무단출입 등을 관리하여야 함.

□ (실 태) 부지 경계 울타리 중 일부 구간에 출입문이 있어 외부인 무단출입 및 통행에 따른 안전사고 우려가 있으며, 제1매립장 출입관리지역의 출입문 개방 및 연락처 현행화 미조치에 따른 폐기물 투기 사례가 발견되었음.

□ (조치사항) 부지 내 재산보호 및 안전사고 예방을 위한 부지 경계 울타리 및 제1매립장 유지관리지역에 대한 무단출입 예방 조치.

